

Diagnosticas ziņojums par

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Automašīnas dati

Krāsa: Pelēka	CO ₂ NEDC emisija: 139 g/km
Degvielas tips: Benzīns	
Virsbūves tips: Apvidus auto	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 1828 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 1.40 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 165 713 km	Jauda: 103 kw
VIN kods: W0LJD7E88FB104148	Degvielas patēriņš: 6.00 l/100km
Pārnesumkārbā: Manuālā	Riepu izmērs: 215/60 - 17"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N041150
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 165 713 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Mindaugas G., Eimantas A., Arnas S.

Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums

Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 22 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 7 identificētas problēmas	✔ 2 identificētas problēmas	✔ 13 identificētas problēmas

Diagnosticas process



Salons

- ✔ **1. Darbība:** Gaisa Kondicionēšanas Sistēma - Darbība

✓ **2. Iekšpuse:** Aksesuāri - Darbība un Stāvoklis



✓ **3. Iekšpuse:** Aksesuāri - Darbība un Stāvoklis



✓ **4. Iekšpuse:** Aksesuāri - Darbība un Stāvoklis



✓ **5. Iekšpuse:** Aksesuāri - Darbība un Stāvoklis



✓ **6. Iekšpuse:** Aksesuāri - Darbība un Stāvoklis



✓ **7. Priekšpuse:** Instrumentu Panelis - Stāvoklis un Pogu Darbība




Virsbūve

- ✓ **1. Aizmugure:** Aizmugurējais bamperis - Stāvoklis un izlīdzinājums



- ✓ **2. Priekšpuse:** Priekšējā stikla integritāte - Bez TA izslēdzošiem bojājumiem



Mehāniskā daļa

- ✓ **1. CITS:** Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa

- ✓ **2. CITS:** Uzlādēt Akumulatoru




✓ **3. CITS:** Nomainīt Riepas




✓ **4. DZINĒJS:** Kloķvārpstas Vārstu Vāks un Blīve



✓ **5. DZINĒJS:** Kloķvārpstas Piedziņas Kēde




✓ **6. BREMZES:** Riteņa Sensors - Aizmugurē (Viens)




✓ **7. BREMZES:** Aizmugures Bremžu Disks (Abi)



✓ **8. BREMZES:** Priekšējie Bremžu Diski Abi



✓ **9. DZINĒJA VADĪBA - DEGVIELA:** Droselklapja Pozīcija



✓ **10. AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA:** Eļļas Dzesētājs



✓ **11. DZESĒŠANAS SISTĒMA:** Paplašinājuma Tvertne



✓ **12. BALSTIEKĀRTA:** Amortizatora statņa augšējais stiprinājums (abi)



✓ **13. GAISA KONDICIONĒŠANA UN APSILDES SISTĒMA:** Kompresora Sajūgs



Citi

✓ 1. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



2. Diagnostikas Foto



✓ **3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums**



✓ **4. Pievienot Priekšējā Salona Foto**



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Uzlādēt Akumulatoru
- ✓ 2. Kompresora Sajūgs
- ✓ 3. Droseles Pozīcija
- ✓ 4. Eļļas Dzesētājs
- ✓ 5. Nomainīt Riepas
- ✓ 6. Amortizatora statņa augšējais stiprinājums (abi)
- ✓ 7. Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa
- ✓ 8. Riteņa Sensors - Aizmugurējais (Viens)
- ✓ 9. Kloķvārpstas/Vārstu Vāks un Blīve
- ✓ 10. Izplešanās Tvertne

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Motoreļļa 4L
- 2. Eļļas Filtrs (OE648/6)
- 3. Tīre MAXTREK 215/60R17 96T TREK M8 C D 72 (MXT00339)
- 4. Eļļas Dzesētāja Blīvslēgs (EL876570)
- 5. Kloķvārpstas Blīvslēgs (EL127610)
- 6. Ūdens Sūkņa Blīve (EL744570)
- 7. Vāka Pārsega Blīve (71-40674-00)
- 8. Eļļas Dzesētāja Blīve (55568540)
- 9. Augšējais Amortizatora Stiprinājums (KYBSM1008)
- 10. Eļļas Blīvslēga Blīve (476.750)
- 11. Paplašināšanās Tvertne (NRF454156)
- 12. Droseles vārsts (GTV557)
- 13. AC Sajūga Magnēts (NRF38575)
- 14. Ass Ātruma Sensors, Aizmugurējais Labais (ADG07196)

Atruna



Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par **2015 OPEL MOKKA T Cosmo**


Papildu fotoattēli















Bevestiging onderhoud 5

Bevestiging onderhoud

Op de volgende pagina's worden de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden geregistreerd.

Voer onderhoud uit, wanneer het service-display dat aangeeft, maar niet later dan de vermelde onderhoudsintervallen in de gebruikershandleiding.

Betrouwbare motoroliekwaliteiten en motorolieviscositeiten vindt u in de gebruikershandleiding.

Deze werkzaamheden moeten met ja of nee worden aangekruist

Ja = is ververs of vervangen
Nee = geen vervanging nodig

Opmerking
Vastgelegde gegevens mogen niet worden gewijzigd.

Onderhoud :	Klein ☒	Groot ☐
Datum	km 10000	
Motorolie		
Kwaliteit :	dexas 1 ☐ dexas 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Motorolieviscositeit:	5W-30	
Vorstbescherming, koelvloeistof	-25 °C	
Ja Nee		
☐ ☒	Batterij (handzender)	
☐ ☒	Pollenfilter	
☐ ☒	Luchtfiltrelement	
☐ ☒	Poly-V-riem	
☐ ☒	Tandriem	
☐ ☒	Brandstoffilter	
☐ ☒	Transmissieolie	
☐ ☒	Remvloeistof	
☐ ☒	Bandenreparatieset	
☐ ☒	Remvoeringen voor/achter	
☐ ☒	Bougies	
☐ ☒	Koelvloeistof	

VAN KOUWEN
 Snijdersbergweg 99-101
 1105 AN Amsterdam
 Stempel en handtekening
 Opel Erkend Reparateur

Bevestiging onderhoud 6

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☐

Datum 01-02-17 km 29794

Motorolie

Kwaliteit : dexas 1 ☐ dexas 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☒ ☐ Batterij (handzender)

☒ ☐ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfiltrelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

VAN KOUWEN
 Snijdersbergweg 99-101
 1105 AN Amsterdam
 Tel: 020-650 0670
 Fax: 020-650 0671
 www.vankouwen.nl

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐

Datum 2-2-10 km 46591

Motorolie

Kwaliteit : dexas 1 ☐ dexas 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☒ ☐ Batterij (handzender)

☐ ☒ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfiltrelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

VAN KOUWEN
 Snijdersbergweg 99-101
 1105 AN Amsterdam
 Stempel en handtekening
 Opel Erkend Reparateur

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☐

Datum km 69064

Motorolie

Kwaliteit : dexas 1 ☐ dexas 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: W-

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☐ ☒ Batterij (handzender)

☐ ☒ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfiltrelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

Automobielbedrijf van Yperen
 Constructieweg 2
 3641 SB MIJDRECHT
 telefoon 0297 - 28 46 10

Orderhoud : Klein ☒ Groot ☐
Datum 13-27-89 115020
Motorolie
Kwaliteit :
☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Motoroleiviscositeit: W.
Voorschermering,
koelvoelfstof °C
Ja Nee accu V.V.
☐ Batterij (handzender)
☒ Pollenfilter
☐ Luchtfilterelement
☐ Poly-V-riem
☐ Tandriem
☐ Brandstoffilter
☐ Transmissieolie
☐ Remvloeistof
☐ Rens vloeistof
☐ Bougies
☐ Smeermiddel voor de motor

WOLFFS

MOTOROEBEGRIPSEN

Gedrukt bij D.D. 43937 MC Geldernmalzen
0246 - 826 350; info@wolffs.nl

SERVICE DIE WOLFFS

Dans Europa Ltd.

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☒
 Datum 23-2-2014 km 133900
 Motorolie
 Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Motorolieviscositeit: W-
 Vorstbescherming, koelvloeistof °C
 Ja Nee
☒ ☐ Batterij (handzender)
☒ ☐ Pollenfilter
☒ ☐ Luchtfilterelement
☒ ☐ Poly-V-riem
☒ ☐ Tandriem
☒ ☐ Brandstoftilter
☒ ☐ Transmissieolie
☒ ☐ Remvloeistof
☒ ☐ Remdenreparatieset
☒ ☐ Motorolievervanging
☒ ☐ Remvloeistof
☒ ☐ Koelvloeistof
 JILIS
 AUTOBEDRIJVEN
 Gardina's Hof 33, 4195 MX Gdermalzen
 0545 - 620 300 | info@autobedrijven.nl
 SERVICE DIE BIJLIJFT

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐

Datum 31-01-2012 ^{km} 150395

Motorolie

Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5 W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☐	☒	Batterij (handzender)
☒	☐	Pollenfilter
☒	☐	Luchtfilterelement
☐	☒	Poly-V-riem
☐	☒	Tandriem
☐	☒	Brandstofferfilter
☐	☒	Transmissieolie
☐	☒	Remvloeistof
☐	☒	Bandenreparatieset
☐	☒	Remverminderingsschakelaar
☐	☒	Reukgeur
☐	☒	Koelvloeistof

VILIS
TOEBEDIJVEN

168


0945 - 820 300 | info@vilsautobedrijven.nl



SERVICE DIE 24 UUR LIEFT

Groot □	Klein □	Groot □
364	Datum 4-2-20 km	76731
Motorolie		
Kwaliteit :	dexos 1 □	dexos 2 □
exos 2 □	GM-LL-A-025 □	GM-LL-B-025 □
B-025 □	ACEA A3 □	B4 □ C3 □
C3 □	Motorolieviscositeit:	5 W- 20
Vorstbescherming,		
koelvloeistof		°C
Ja Nee		
☐ ☐ Batterij (handzender)		
☒ ☐ Pollenfilter		
☒ ☐ Luchtfilterselement		
☐ ☐ Poly-V-riem		
☐ ☐ Tandriem		
☐ ☐ Brandstoftfilter		
☐ ☐ Transmissieolie		
☐ ☐ Remvloeistof		
☐ ☐ Bandenreparatieset		
☐ ☐ Remvoering van voor/achter		
☒ ☐ Remolie		
☒ ☐ Remvloeistof		
4101 CL Gelderland Tel: 0473556 Handkeuring Open Erkend Reparatuur		

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐
Datum 5-2-21 km 84500
Motorolie
Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Motorolieviscositeit: 5W-30
Vorstbescherming koelvloeistof _____ °C
Ja Nee
☐ ☐ Batterij (handzender)
☐ ☐ Pollenfilter
☐ ☐ Luchtfilterelement
☐ ☐ Poly-V-riem
☐ ☐ Tandriem
☐ ☐ Brandstoffilter
☐ ☐ Transmissieolie
☐ ☐ Remvloeistof
☐ ☐ Bandenreparatieset
JILS VAN MOURIK
AUTOS B.V.
Gerdina's Hof 35, 4191 MX Geterenisen
0345-620300 Info @ jilsvanmourikautos.nl
Betalen na aflevering van alle merken!

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☒
Datum 11-2-22 km 98774
Motorolie
Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Motorolieviscositeit: 5W-30
Vorstbescherming, koelvloeistof _____ °C
Ja Nee
☐ ☒ Batterij (handzender)
☐ ☒ Pollenfilter
☐ ☒ Luchtfilterelement
☐ ☒ Poly-V-riem
☐ ☒ Tandriem
☐ ☒ Brandstoftfilter
☐ ☒ Transmissieolie
☒ ☒ Remvloeistof
☒ ☒ Bandenreparatieset
☒ ☒ Remvoedingen voertuig
JULIE VAN MOURIK
AUTO S.B.V.
Stempel en handtekening
Gerda van Mourik 30-1-1966, 66, Gelmalsdijk
0345-820300 info@jeanvanmourikautos.nl
Bekende autoverzekering aan alle merken









Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture

Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaucuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits

Ārpuses stāvoklis

Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts

Salona stāvoklis

Pārbaudīts vadītāja sēdekļs	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts

Lukturi, spoguļi un stikli

Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		

Komforts un elektronika

Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	

Drošības aprīkojums

Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība

Dzinēja nodalījums un šķidrums

Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	

Bremžu sistēma

Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	

Stūre un piekare

Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		

Riteņi un riepas

Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		

Izplūdes un degvielas sistēma

Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		

Testa brauciens un darbība

Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	