

Diagnosticas ziņojums par

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Automašīnas dati

Krāsa: Pelēka	CO ₂ NEDC emisija: 39 g/km
Degvielas tips: Benzīns / Hibrīds / Plug-in	
Virsbūves tips: Hečbeks	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 2020 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 1.40 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 258 689 km	Jauda: 150 kw
VIN kods: VVVZZZAUZFW801118	Degvielas patēriņš: 1.70 l/100km
Pārnesumkārbā: Automātiskā	Riepu izmērs: 225/40 - 18"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N315061
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 258 689 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Eimantas A., Arnas S.


Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums


Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 23 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 6 identificētas problēmas	✔ 14 identificētas problēmas	✔ 3 identificētas problēmas

Diagnosticas process




OBD II diagnostika



Salons

✓ 1. Sēdekļi: Visi Sēdekļi - Stāvoklis



✓ 2. Iekšpuse: Bagāžas paplāte - Darbība un stāvoklis



✓ **3. Priekšpuse:** Logu Slotiņu Gumija un Rokturis (Priekšā un Aizmugurē) - Stāvoklis



✓ **4. Priekšpuse:** Apdares detaļas - Stāvoklis



✓ **5. Priekšpuse:** Stūres rats - Stāvoklis





✓ **6. Durvis:** Elektrisko Logu Darbība - Visi Logi




Virsbūve

✓ 1. Priekšpuse: Priekšējais Bamberu - Stāvoklis un Izlīdzinājums



✓ 2. Priekšpuse: Pārsegs - Vizuālie Bojājumi



✓ 3. Priekšpuse: Priekšējā Režģa - Stāvoklis



✓ **4. Priekšpuse:** Priekšējā Apakšrāmja Integritāte



✓ **5. Priekšpuse:** Priekšējā Apakšrāmja Integritāte




✓ **6. Priekšpuse:** Priekšējā Apakšrāmja Integritāte



✓ **7. Aizmugure:** Aizmugurējais bamperis - Stāvoklis un izlīdzinājums



✓ **8. Aizmugure:** Aizmugurējais bamperis - Stāvoklis un izlīdzinājums





✓ **9. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



✓ **10. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



✓ **11. Sāns:** Riteņi - Stāvoklis



✓ **12. Sāns:** Ārējie Spoguļi - Spoguļa Integritāte un Stiprinājums Automašīnā



✓ **13. Cits:** Dzirdamas Pazīmes (Vaļīgas Detaļas, Klaboņa, u.c.)



✓ **14. Apgaismojums:** Priekšējie Lukturi (Pilsētas, Parasts, Pilns Lukturis, Miglas, Pagrieziņa Rādītājs) - Pamata Darbība, Bojājumi un Krāsa




Mehāniskā daļa

✓ **1. CITS:** Dzinēja Elļas un Filtra Maiņa


✓ **2. BREMZES:** Priekšējie Bremžu Diski Abi



✓ **3. BALSTIEKĀRTA:** Amortizatori (Pāris)



✓ 1. Diagnostikas Foto



✓ 2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti

✓ 3. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Virsbūve un salons

- ✓ 1. Nepieciešamas Uzlādes Ligzdas Vāciņš, Nozīmītes Turētājs Salauzts, Durtiņas Neaizveras Pareizi, Nepieciešams Spēks, Gumija Bojāta
- ✓ 2. Nomainīt Aizmugurējā Бампера Lūpu
- ✓ 3. Priekšējo Lukturi Regulēšana
- ✓ 4. Uzlādes Ligzdas Vāciņš Ar Rāmi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Nomainīt Aizmugures Tīrītāja Sviras Vāciņu
- ✓ 2. Amortizatori (Pāris)
- ✓ 3. Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa

Krāsošanas darbi

- ✓ 1. Krāsot Sliekšni
- ✓ 2. Krāsot Priekšējo Bamperi
- ✓ 3. Ligzdas Turētājs
- ✓ 4. Atbalsta Sija
- ✓ 5. Plastmasas
- ✓ 6. Nomainīt Bampera Režģus

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Eļļas Filtrs (OP616/3)
- 2. Motoreļļa 4L
- 3. Amortizators (KYB3448024)
- 4. Eļļas Izlaides Korķis (32912281)
- 5. Stikla tīrītāja vāciņš (HP117415)
- 6. Vadošā Sekcija Priekšā Centrā OEM VW (5GE805705B)
- 7. Front Grille Golf VII 5GE853651F (VR1642)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par


2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Papildu fotoattēli
















Bijlage 6 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee, Volgende is:	Ja / Nee, Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 10 Olie service	☒ 10 Afbraak
☒ 10 Inspanning	☒ 10 Remvoetstijl
☒ 10 Ma olie vervangen	☒ 10 Diesel filter
☒ 10 Ma aanvullende controle	☒ 10 Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ 10 LongLife motorolie gebruikt	☒ 10 Haltes-koppeling: olie
☒ 10 Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfsystemen	☒ 10 Geribde riem
☒ 10 Controle van de koplampstelling	☒ 10 Luchtfilterelement
☒ 10 Reparatie schroeven	☒ 10 Flensje met bandenafscherming
Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ 10 Interieur luchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 2-2-2022	☒ 10 Getande riem
Bij km-stand: 135.000	☒ 10 Bougies
Rakingsnummer:	☒ 10
Service uitgevoerd door: HYUNDAI	LongLife mobiliteitsgarantie:
Autobedrijf Bockhoudt b.v. Moormansdijk 4 3722 RM, Groningen 06 577 10 23 Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole

Abbeiding 8: Principeafbeelding. Geef voor alle wagens en carrosserieën uw specialist markert in Abbeiding 8 beschadigde onderdelen met de

☒ Kras ☐ Bulleuk ☐ Corrosie

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☐

Beschrijving van de defecten:





Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture		
Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits
Ārpuses stāvoklis		
Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts
Salona stāvoklis		
Pārbaudīts vadītāja sēdekļi	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts
Lukturi, spoguļi un stikli		
Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		
Komforts un elektronika		
Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīg sistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīg sistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	
Drošības aprīkojums		
Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība
Dzinēja nodalījums un šķidrums		
Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	
Bremžu sistēma		
Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	
Stūre un piekare		
Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		
Riteņi un riepas		
Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		
Izplūdes un degvielas sistēma		
Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		
Testa brauciens un darbība		
Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	