

Diagnosticas ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN Highline



Automašīnas dati

Krāsa: Melna	CO ₂ NEDC emisija: 109 g/km
Degvielas tips: Dīzelis	
Virsbūves tips: Minivens	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 1940 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 1.60 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 201 228 km	Jauda: 81 kw
VIN kods: VVVZZZAUZGW586500	Degvielas patēriņš: 4.20 l/100km
Pārnesumkārbā: Automātiskā	Riepu izmērs: 225/45 - 17"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N183104
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN Highline



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 201 228 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.


Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums

Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 9 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✓ 1 identificētas problēmas	✓ 5 identificētas problēmas	✓ 3 identificētas problēmas

Diagnosticas process




Salons

- ✓ **1. Iekšpuse:** Apdares detaļas - Stāvoklis



Virsbūve

✓ 1. Cits: Papildu Pulēšanas Darbi




✓ 2. Cits: Papildu Pulēšanas Darbi

✓ 3. Cits: Jumts - Redzami bojājumi (piemēram, krusa bojājumi)



✓ **4. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



✓ **5. Priekšpuse:** Priekšējais Bamperu - Stāvoklis un Izlīdzinājums



Mehāniskā daļa

✓ **1. CITS:** Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa

✓ **2. CITS:** Uzlādēt Akumulatoru

✓ **3. BALSTIEKĀRTA:** Balstiekārtas Apakšējās Sviras Aizmugurējā Bukse



✓ 1. Diagnostikas Foto



✓ 2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



✓ 3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN Highline



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa
- ✓ 2. Uzlādēt Akumulatoru

Krāsošanas darbi

- ✓ 1. Krāsot Aizmugures Spārnu

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Eļļas Filtrs (OE688/3)
- 2. Motoreļļa 4.6L
- 3. Eļļas Izlaides Korķis (8030043)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par

2016 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN Highl



Papildu fotoattēli

















S

Bewijs 3 van uitgevoerde serviceheuren

Ja / Nee: Uitgevoerd is:	Ja / Nee: Extra onderhoudswerkzaamheden:
☐ ☒ Olieservice	☐ ☒ Achterhuis
☐ ☒ Inspectie	☐ ☒ Remschakel
☐ ☒ Motorolie vervangen	☐ ☒ Dieselfilter
☐ ☒ Motor aanhoudende controle	☐ ☒ Versnellingsbakolie: DSGF, ATF
☐ ☒ Longlife motorolie gebruikt	☐ ☒ Middenkoppeling olie
☐ ☒ Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfas	☐ ☒ Oliebide nam
☐ ☒ Controle van de koplampafstelling	☐ ☒ Luchtfilterstandaard
☐ ☒ Regenwischers	☐ ☒ Flesje met bandenschildmerksel
☐ ☒ Wers klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ ☒ Interieurluchtfilterstandaard
Service uitgevoerd op:	☐ ☒ Getande nam
Bij (km-stand):	☐ ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ ☒
Service uitgevoerd door:	☐ ☒
Auto-Service Van der Velden Volkswagen Service Industrieweg 2 2712 LB Zoetermeer T (079) 331 43 00 www.vandervelden.nl	Auto-Service Van der Velden Volkswagen Service Industrieweg 2 2712 LB Zoetermeer T (079) 331 43 00 www.vandervelden.nl Dealerscode 271 131
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	Extra (onderhouds)werkzaamheden
Servicebeurt	
Volgens service-interval	
Op (datum)	Op (datum)
Bij (km-stand)	Bij (km-stand)

Documentatie van de carrosseriecontrole

Afbeelding 5 Principaafbeelding. Geeft voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markert uw auto met 5 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

☒ Kras
☐ Bult
☐ Gescheurd
☐ Corrosie
☐ Verfkleur

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

☐ Deel van de carrosserie is beschadigd
☐ Deel van de carrosserie is beschadigd

De Volkswagen service 11

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten	
Ja / Nee. Uitgevoerd in:	Ja / Nee. Extra onderhoudsintervallen:
☒ Oilservice	☐ Verwijzing van:
☒ Inspecie	☐ Aandacht
☒ Met olie vervangen	☐ Remhoeftel
☒ Met aanvullende controle	☐ Drukster
☒ Longlife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG-AT
☒ Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfsystemen	☐ Hulp-/koppeling olie
☒ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerichte dem
☒ Reparatieschades	☐ Luchtfilterelement
☒ Wasm klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Fleeje met handenschoonmaker
	☐ Interieurluchtfilterelement
	☐ Geluide dem
	☐ Bougie
	☐
	☐
	☐
Service uitgevoerd op 23-12-2016	
Bij km-stand 23874	
Rakeningsnummer:	
Service doorgeleverd door:	
Volkswagen Partner Mercedesstrasse 1 4826 AB Arnhem T 0261 352 27 50 info@vzw.nl www.vzw.nl	Volkswagen Partner Mercedesstrasse 1 4826 AB Arnhem T 0261 352 27 50 info@vzw.nl www.vzw.nl
Fruiterende 20 227 Stempel van de specialist	Fruiterende 20 227 Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service Servicetype _____ Extra (onderhouds)werkzaamheden _____ ☒ volgens service-intervalindicatie of _____ Op (datum): _____ Op (datum): _____ of _____ of _____ Bij (km-stand): _____ Bij (km-stand): _____	

Documentatie van de carrosseriecontrole

Afbeelding 3: Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en lakoverschilderingen.

Uw specialist maakt in Afbeelding 3 de schadepunten onderaan met de volgende symbolen:

- Kras
- Grat
- Corrosie
- Deuk
- Verkleuring

Defecten geconstateerd?	Ja	Nee
Beschrijving van de defecten:		

Stempel van de specialist

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ a. Olie-service	☐ b. Autolie®
☒ c. Inspectie	☐ d. Remschakel
☐ e. Met olie vervangen	☐ f. Doseerder
☐ g. Met aanzuigende controle	☐ h. Versnellingsbakolie: DSG®, ATZ
☐ i. LongLife motorolie gebruikt	☐ j. Haltes koppeling: olie
☐ k. Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfstabilisator	☐ l. Gerdie riem
☐ m. Controle van de koplampafstelling	☐ n. Luchtfilterelement
☐ o. Reparatieadvies	☐ p. Flensje met bandenafschermende
☐ q. Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ r. Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 19-11-24	☐ s. Getande riem
Bij km-stand: 173862	☐ t. Bougies
Rakeningsnummer:	☐ u.
Service uitgevoerd door: Van Hoesel	LongLife motoroliegarantie:
Volkswagen Partner Breda 17 T 0125 126 32 30 E info@van-hoesel.nl Deuren 215 093	Van Hoesel Volkswagen Partner Breda 17 T 0125 126 32 34 E info@van-hoesel.nl Stampel: Technisch 215 093, geen Partner

Volgende service

Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
a. Volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Stampel van de specialist

Documentatie van de carrosseriecontrole

Abbeelding 5 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten.

Uw specialist merkt in Abbeelding 5 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

☒ Kras ☐ Bullebaak ☐ Corrosie ☐ Sterving

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☒

Beschrijving van de defecten:

Stampel van de specialist

Van Hoesel
Volkswagen Partner
Breda 17
T 0125 126 32 30
E info@van-hoesel.nl
Deuren 215 093

De Volkswagen-service 13

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ a. Olie-service	☐ b. Autolie®
☒ c. Inspectie	☐ d. Remschakel
☐ e. Met olie vervangen	☐ f. Doseerder
☐ g. Met aanzuigende controle	☐ h. Versnellingsbakolie: DSG®, ATZ
☐ i. LongLife motorolie gebruikt	☐ j. Haltes koppeling: olie
☐ k. Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfstabilisator	☐ l. Gerdie riem
☐ m. Controle van de koplampafstelling	☐ n. Luchtfilterelement
☐ o. Reparatieadvies	☐ p. Flensje met bandenafschermende
☐ q. Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ r. Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 18-07-2017	☐ s. Getande riem
Bij km-stand: 58776	☐ t. Bougies
Rakeningsnummer: 11877	☐ u.
Service uitgevoerd door: Wittebrug	LongLife motoroliegarantie:
Volkswagen Partner Breda 17 T 0125 126 32 30 E info@van-hoesel.nl Deuren 215 093	Wittebrug Volkswagen Partner Breda 17 T 0125 126 32 34 E info@van-hoesel.nl Stampel: Technisch 215 093, geen Partner

Volgende service

Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
a. Volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Stampel van de specialist

Documentatie van de carrosseriecontrole

Abbeelding 4 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten.

Uw specialist merkt in Abbeelding 4 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

☒ Kras ☐ Bullebaak ☐ Corrosie ☐ Sterving

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☒

Beschrijving van de defecten:

Stampel van de specialist

Wittebrug
Volkswagen Partner
Breda 17
T 0125 126 32 30
E info@van-hoesel.nl
Deuren 215 093

De Volkswagen-service 9



Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture

Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits

Ārpuses stāvoklis

Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts

Salona stāvoklis

Pārbaudīts vadītāja sēdekļs	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts

Lukturi, spoguļi un stikli

Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		

Komforts un elektronika

Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	

Drošības aprīkojums

Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība

Dzinēja nodalījums un šķidrums

Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	

Bremžu sistēma

Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	

Stūre un piekare

Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		

Riteņi un riepas

Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		

Izplūdes un degvielas sistēma

Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		

Testa brauciens un darbība

Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	