

Diagnosticas ziņojums par

2017 VOLVO V70 Polar+



Automašīnas dati

Krāsa: Pelēka	CO ₂ NEDC emisija: 112 g/km
Degvielas tips: Dīzelis	
Virsbūves tips: Universāls	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 2290 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 2.00 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 249 058 km	Jauda: 110 kw
VIN kods: YV1BW7980G1376450	Degvielas patēriņš: 4.30 l/100km
Pārnesumkārbā: Automātiskā	Riepu izmērs: 205/60 - 16"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N526183
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par 2017 VOLVO V70 Polar+



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 249 058 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Mindaugas G., Arnas S.


Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolsarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums



Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 11 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 4 identificētas problēmas	✔ 1 identificētas problēmas	✔ 6 identificētas problēmas

Diagnosticas process




OBD II diagnostika



Salons

✓ 1. Sēdekļi: Visi Sēdekļi - Stāvoklis



✓ 2. Durvis: Apdares detaļas - Stāvoklis



✓ **3. Priekšpuse:** Apdares detaļas - Stāvoklis



✓ **4. Priekšpuse:** Instrumentu Panelis - Stāvoklis un Pogu Darbība



Virsbūve

✓ **1. Priekšpuse:** Priekšējais Bamberu - Stāvoklis un Izlīdzinājums



Mehāniskā daļa


✓ 1. VIRSBŪVE - PRIEKŠĒJĀ SEKCIJA: Bojājums



✓ 2. CITS: Nomainīt Riepas



✓ 3. DZINĒJA VADĪBA - DEGVIELA: Ieplūdes Kolektors




✓ **4. DZINĒJS:** Kloķvārpstas Vārstu Vāks un Blīve



✓ **5. BREMZES:** Priekšējās Bremžu Uzlikas (Visas)




✓ **6. BREMZES:** Aizmugures Bremžu Disks (Abi)



✓ 1. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



✓ 2. Diagnostikas Foto



✓ 3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2017 VOLVO V70 Polar+



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Kloķvārpstas/Vārstu Vāks un Blīve
- ✓ 2. Nomainīt Riepas
- ✓ 3. Ieplūdes Kolektors
- ✓ 4. Priekšējās Bremžu Uzliktnes (Visas)

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli


- 1. Motora Galviņas Pārsega Blīve (71-12279-00)
- 2. Motora Ieplūdes Kolektora Blīve (71-12274-00)
- 3. Blīvju Komplekts, Izsmidzinātāja Sprausla (DRM0189)
- 4. Bremžu Uzliku Komplekts (LP1967)
- 5. Continental 205/60R16 Summer Tire (CONTINENTAL 205/60R16 SUMMER)
- 6. Ieplūdes Kolektora Blīve (71-12275-00)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par **2017 VOLVO V70 Polar+**

Papildu fotoattēli


















Servicebewijs

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Kilometerstand: 31019

Datum: 20-0-2017

Werkorder nr.: 3349.303

Soort servicebeurt: **20**

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340765
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

Servicebeurt nr. 2

Kilometerstand: 65642

Datum: 1-5-2010

Werkorder nr.: 3353030

Soort servicebeurt:

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340765
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

»

7

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 3

Kilometer-stand: 100908
Datum: 14-01-2019
Werkorder nr.: 3356603
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Autobedrijf Rutten Roermond
Jacob Romenweg 5
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-340765 / Fax 0475-340765
E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl
Website: www.autobedrijfritten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

Servicebeurt nr. 4

Kilometer-stand: 138448
Datum: 12-11-2019
Werkorder nr.: 3360568
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Autobedrijf Rutten Roermond
Jacob Romenweg 5
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-340789 / Fax 0475-340765
E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl
Website: www.autobedrijfritten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

Servicebeurt nr. 5

Kilometer-stand: 176399
Datum: 29-09-2020
Werkorder nr.: 3367410
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Autobedrijf Rutten Roermond
Jacob Romenweg 5
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-340789 / Fax 0475-340765
E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl
Website: www.autobedrijfritten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 6

Kilometer-stand: 185819
Datum: 4-10-21
Werkorder nr.:
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Volvo van der Schaaf Autobedrijven
Official Dealer Volvocars
Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen
www.vanderschaaf-friesland.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

Servicebeurt nr. 7

Kilometer-stand: 201983
Datum: 14-9-2022
Werkorder nr.:
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.
Official Dealer Volvocars
Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen
www.vanderschaaf-friesland.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

Servicebeurt nr. 8

Kilometer-stand: 214415
Datum: 5-10-23
Werkorder nr.: 1248066
Soort servicebeurt: ☐ Reguleer service

Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.
Official Dealer Volvocars
Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen
www.vanderschaaf-friesland.nl


Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter: ☐

Opmerking:

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 9	Servicebeurt nr. 10	Servicebeurt nr. 11
Kilometerstand 225979	Kilometerstand 241740	Kilometerstand
Datum 23-9-24	Datum 17-09-2025	Datum
Werkorder nr. 1255407	Werkorder nr. 1261729	Werkorder nr.
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt
Reguliere service	Reguliere service	Reguliere service
Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
Opmerking	Opmerking	Opmerking
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL

10





Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture		
Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaucuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits
Ārpusē stāvoklis		
Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts
Salona stāvoklis		
Pārbaudīts vadītāja sēdekļi	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts
Lukturi, spoguļi un stikli		
Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		
Komforts un elektronika		
Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīg sistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīg sistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	
Drošības aprīkojums		
Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptiecināšanas pieejamība
Dzinēja nodalījums un šķidrums		
Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	
Bremžu sistēma		
Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	
Stūre un piekare		
Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		
Riteņi un riepas		
Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		
Izplūdes un degvielas sistēma		
Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		
Testa brauciens un darbība		
Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	