

Diagnosticas ziņojums par

2016 VOLVO XC90 Inscription



Automašīnas dati

Krāsa: Melna	CO ₂ NEDC emisija: 149 g/km
Degvielas tips: Dīzelis	
Virsbūves tips: Apvidus auto	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 2750 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 2.00 l
Vietu skaits: 7	Cilindri: 4
Nobraukums: 259 766 km	Jauda: 173 kw
VIN kods: YV1LF68BCH1136043	Degvielas patēriņš: 5.70 l/100km
Pārnesumkārbā: Automātiskā	Riepu izmērs: 235/60 - 18"
Piedziņas tips: Pilnpiedziņa	Longo iekšējais ID: N148907
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par 2016 VOLVO XC90 Inscription



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 259 766 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Eimantas A., Arnas S.

Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolsarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums



Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 11 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 2 identificētas problēmas	✔ 3 identificētas problēmas	✔ 6 identificētas problēmas

Diagnosticas process



OBD II diagnostika



Salons

✓ 1. Priekšpuse: Stūres rats - Stāvoklis




✓ 2. Durvis: Durvju Gumijas Blīvējumi




Virsbūve

- ✓ **1. Aizmugure:** Vilces āķis (Stiprinājums, noņemšanas mehānisms, ārējā gaismas savienotājs, savienotāja biežums)



- ✓ **2. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi




- ✓ **3. Priekšpuse:** Priekšējais Bamberu - Stāvoklis un Izlīdzinājums



Mehāniskā daļa

- ✓ **1. CITS:**
-


✓ **2. CITS:**



✓ **3. CITS:** Priekšējie Bremžu Diski ar Klučiem



✓ **4. CITS:** Aizmugurējie Bremžu Diski ar Uzliktnēm



✓ 5. CITS:



✓ 6. CITS:



✓ 1. Diagnostikas Foto



✓ 2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



✓ 3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par **2016 VOLVO XC90 Inscription**



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Uzlādēt Akumulatoru
- ✓ 2. Vārpstu Vāka Pārsegs
- ✓ 3. Ieplūdes Kolektors
- ✓ 4. Motoreļļa un Filtrs

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli


- 1. Eļļas Filtrs (OE662/4)
- 2. Motora Galviņas Pārsega Blīve (71-12279-00)
- 3. Motora Ieplūdes Kolektora Blīve (71-12274-00)
- 4. Blīvju Komplekts, Izsmidzinātāja Sprausla (DRM0189)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 6. Eļļas Paletes Blīve (EL247804)
- 7. Ieplūdes Kolektora Blīve (71-12275-00)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par **2016 VOLVO XC90 Inscription**

Papildu fotoattēli



























SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 9		Servicebeurt nr. 10		Servicebeurt nr. 11		Servicebeurt nr. 12	
Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km
Datum		Datum		Datum		Datum		Datum	
Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.	
Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt	
Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service	
Extra service		Extra service		Extra service		Extra service		Extra service	
HR car improvement		HR car improvement		HR car improvement		HR car improvement		HR car improvement	
Vliegdegring 22		Vliegdegring 22		Vliegdegring 22		Vliegdegring 22		Vliegdegring 22	
1409 AZ Bussum		1409 AZ Bussum		1409 AZ Bussum		1409 AZ Bussum		1409 AZ Bussum	
KF82401		KF82401		KF82401		KF82401		KF82401	
H.C. de Boer		H.C. de Boer		H.C. de Boer		H.C. de Boer		H.C. de Boer	
139534		139534		139534		139534		139534	
Opmerking		Opmerking		Opmerking		Opmerking		Opmerking	
speling fuseschroef		speling fuseschroef		speling fuseschroef		speling fuseschroef		speling fuseschroef	
18-03-2025		18-03-2025		18-03-2025		18-03-2025		18-03-2025	

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 6

Uitgevoerd
Km 141.000

Datum 10-1-22

Werkorder nr. 401653

Soort servicebeurt Aflevering + distributie

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:

Opmerking

Servicebeurt nr. 7

Uitgevoerd
Km 169.083

Datum 04-01-2022

Werkorder nr. 410308

Soort servicebeurt 30.000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0 Bovenste draagarm LV vervangen.

Opmerking

Servicebeurt nr. 8

Uitgevoerd
Km 203.590

Datum 01-02-2024

Werkorder nr.

Soort servicebeurt groot

Reguliere service
HR car improvement
Vliegdenweg 22
1406 MZ Bussum
KJ-82-KO1
H.C. de Boer
138534

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:
remblokken voor

Opmerking

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 3

Uitgevoerd
Km 95.947

Datum 13-04-2014

Werkorder nr. 376626

Soort servicebeurt 90000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

Servicebeurt nr. 4

Uitgevoerd
Km 120.156

Datum 2-10-2020

Werkorder nr. 382553

Soort servicebeurt 120.000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

Servicebeurt nr. 5

Uitgevoerd
Km 134.626

Datum 13-10-21

Werkorder nr. 390629

Soort servicebeurt 135.000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/verensingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

SERVICE-ONDERHOUD

Servicebewijs

Zorg dat de formulieren ná iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteller.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Uitgevoerd
Km 32657

Datum 26-9-2017

Werkorder nr. 353815

Soort servicebeurt 30000

Reguliere service

Serva B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamseweg 2 - 11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt die/of:

STAMP

Opmerking

STAMP

Servicebeurt nr. 2

Uitgevoerd
Km 64122

Datum 17-9-2018

Werkorder nr. 365658

Soort servicebeurt 60000

Reguliere service

Serva B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamseweg 2 - 11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt die/of:

STAMP

Opmerking

STAMP





Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture		
Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits
Ārpusē stāvoklis		
Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts
Salona stāvoklis		
Pārbaudīts vadītāja sēdekļs	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts
Lukturi, spoguļi un stikli		
Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		
Komforts un elektronika		
Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	
Drošības aprīkojums		
Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība
Dzinēja nodalījums un šķidrums		
Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	
Bremžu sistēma		
Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	
Stūre un piekare		
Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		
Riteņi un riepas		
Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		
Izplūdes un degvielas sistēma		
Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		
Testa brauciens un darbība		
Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	