



Rapportdatum 02-09-2025
Rapportnummer 29.365.086

Kenteken

H-215-PN

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA CX-30

Laatst geregistreerde tellerstand

214.260 km

Datum eerste afgifte in Nederland

26-03-2020

Datum eerste toelating

26-03-2020

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
02-09-2025	214.260 km	Nederland
02-09-2025	214.260 km	Nederland
07-08-2025	214.222 km	Nederland
17-07-2025	214.138 km	Nederland
27-02-2024	166.852 km	Nederland
16-11-2023	157.569 km	Nederland
19-10-2021	63.653 km	Nederland
09-06-2021	48.931 km	Nederland
26-03-2020	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	26-03-2026
Datum laatste tenaamstelling	02-09-2025
Catalogusprijs	€ 38.580

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	Z

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	132,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	118 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1366 kg
Toegestane max. massa voertuig	1965 kg
Massa rijklaar	1466 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	02-09-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	07-08-2025 t/m 02-09-2025
Erkend Bedrijf	17-07-2025 t/m 07-08-2025
Rechtspersoon	01-05-2025 t/m 17-07-2025
Rechtspersoon	26-03-2020 t/m 01-05-2025

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

27-02-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56 Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1
------------	-------------	---

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Nee	04-05-2021	De elektrische achterklep actuatoren kunnen mogelijk onvoldoende wrijvingskracht en een verminderde steunveerkracht hebben.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Hierdoor is het mogelijk dat de elektrische bedienbare achterklep in volledig geopende positie iets kan zakken wanneer het voertuig, in opwaartse richting, op een helling staat geparkeerd.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

