

Rapportdatum 25-04-2024
Rapportnummer 25.658.690

Kenteken

89-RDB-5

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI ASX**Laatst geregistreeerde tellerstand**

225.939 km

Datum eerste afgifte in Nederland

27-04-2011

Datum eerste toelating

27-04-2011

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
25-04-2024	225.939 km	15-03-2019	162.012 km		
25-04-2024	225.939 km	19-11-2018	157.322 km		
16-04-2024	225.939 km	03-04-2018	151.753 km		
02-04-2024	225.383 km	31-03-2017	138.684 km		
29-03-2024	225.383 km	27-03-2017	138.684 km		
19-12-2023	221.281 km	23-04-2015	106.065 km		
20-04-2023	215.219 km	17-04-2015	106.048 km		
19-04-2023	215.219 km	17-04-2015	106.048 km		
25-03-2022	203.683 km	25-09-2014	92.336 km		
09-04-2021	182.771 km				
26-03-2020	175.870 km				
17-03-2020	175.870 km				
24-01-2020	175.156 km				
20-03-2019	162.012 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	27-04-2025
Datum laatste tenaamstelling	25-04-2024
Catalogusprijs	€ 25.897

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	86,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	135 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.590 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1245 kg
Toegestane max. massa voertuig	1870 kg
Massa rijklaar	1345 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	670 kg
Aanhangwagen geremd	1100 kg
Middenas geremd	1100 kg

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	25-04-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	16-04-2024 t/m 25-04-2024
Natuurlijk persoon	24-04-2015 t/m 16-04-2024

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
29-03-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk 5.*.56 Reparatiepunt Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) 5.*.55
19-04-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Retroreflector vertoont gebrek 5.*.55
25-03-2022	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	01-01-2019	<p>De computer (ECU) beoordeelt de ladingstoestand van de 12V accu verkeerd.</p> <p>Materiële gevolgen De kans bestaat dat indien de motor is uitgeschakeld door de Automatic Stop & Go, de motor niet opnieuw gestart kan worden, omdat de capaciteit van de 12V accu op dat moment onvoldoende is.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	04-10-2018	<p>De eindpijp van de achterste uitlaatdemper is mogelijk onjuist gelast. Hierdoor kan de eindpijp losraken.</p> <p>Materiële gevolgen De eindpijp kan op het wegdek terecht komen. Dit kan een gevaar opleveren voor overige weggebruikers.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	15-08-2018	<p>De afdichting van de kogelverbinding van het ruitenwissermechaniek kan water doorlaten. Als gevolg kan in de kogelverbinding corrosie ontstaan en de verbinding losraken.</p> <p>Materiële gevolgen Niet werken van de ruitenwissers.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	23-10-2017	<p>De ontluichtingsdop van de ruitenwissermotor is mogelijk onvoldoende waterdicht. Hierdoor kan water de ruitenwissermotor binnendringen en als gevolg daarvan kan corrosie ontstaan.</p> <p>Materiële gevolgen</p>





Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		<p>De ruitenwisherinstallatie kan uitvallen. Hierdoor kan het zicht van de bestuurder verminderd worden.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	19-10-2017	<p>De gasveren van de achterklep kunnen door corrosie aangetast worden. Hierdoor kan de eindafsluitdop plotseling van de gasveer losraken.</p> <p>Materiële gevolgen De gasveer kan plotseling uit elkaar springen bij het openen van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtvallen en/of wegschietende onderdelen kunnen omstanders verwonden.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	12-07-2013	<p>Door een onvolkomenheid in het productieproces kan het mogelijk zijn dat de primerlaag, welke nodig is voor een juiste hechting van het panoramadak, ontbreekt.</p> <p>Materiële gevolgen Losraken van het panoramadak. Dit zal in eerste aanvang leiden tot windgeluiden en in het ergste geval zal het dak geheel van het voertuig los kunnen komen.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

