



Rapportdatum 25-07-2025
Rapportnummer 29.101.981

Kenteken

J-659-DJ

Merk/Handelsbenaming

SUZUKI VITARA

Datum eerste afgifte in Nederland

08-07-2020

Datum eerste toelating

08-07-2020

Laatst geregistreerde tellerstand

202.464 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
25-07-2025	202.464 km	Nederland
24-07-2025	202.464 km	Nederland
07-07-2025	202.464 km	Nederland
02-01-2025	176.276 km	Nederland
21-06-2024	153.980 km	Nederland
24-02-2023	98.127 km	Nederland
28-10-2022	86.070 km	Nederland
15-06-2022	69.752 km	Nederland
09-06-2021	24.743 km	Nederland
25-05-2021	24.742 km	Nederland
08-07-2020	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	08-07-2026
Datum laatste tenaamstelling	25-07-2025
Catalogusprijs	€ 28.723

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	8,00 kW	Emissieklasse	Z

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	95,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	111 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.373 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1220 kg
Toegestane max. massa voertuig	1770 kg
Massa rijklaar	1320 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	400 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	25-07-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	24-07-2025 t/m 25-07-2025
Erkend Bedrijf	07-07-2025 t/m 24-07-2025
Rechtspersoon	08-07-2020 t/m 07-07-2025

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

21-06-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf 5.*.31
------------	-------------	--

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Ja	27-02-2025	Het benzinedampfilter werkt mogelijk onvoldoende en kan lekraken.
----	------------	--

Materiële gevolgen

De benzinedampen kunnen vrijkomen. Dit is schadelijk voor het milieu.

Mogelijk gevaar

Het belasten van het milieu

Nee	31-08-2022	De terugslagklep in de vacuumpomp kan opzwellen door componenten in de motorolie.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Blokkeren en niet meer werken van de rembekrachtiger.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

