Diagnostikas ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline

Automašīnas dati

Krāsa: Pelēka	CO_2 NEDC emisija: 123 g/km
Degvielas tips: Benzīns	
Virsbūves tips: Universāls	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 1960 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 1.40 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 262 228 km	Jauda: 92 kw
VIN kods: WVWZZZ3CZHE020018	Degvielas patēriņš: 5.30 l/100km
Pārnesumkārba: Manuālā	Riepu izmērs: 215/60 - 16"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N285886
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnostikas ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline

Diagnostikas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 262 228 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolsarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnostikā konstatēto defektu kopsavilkums

Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 21 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
9 identificētas problēmas	7 identificētas problēmas	5 identificētas problēmas


Diagnostikas process







OBD II diagnostika



Salons

1. Sēdekļi: Visi Sēdekļi - Stāvoklis





2. Priekšpuse: Saules aizsargi - Darbība un stāvoklis



3. Priekšpuse: Stūres rats - Stāvoklis



4. Priekšpuse: Griesta Apdare - Stāvoklis





5. Priekšpuse: Logu Slotiņu Gumija un Rokturis (Priekšā un Aizmugurē) - Stāvoklis



6. Iekšpuse: Pārnesumu Kārtas Pārsegs un Pārnesumu Kārtas Poga - Stāvoklis





7. Iekšpuse: Bagāžas paplāte - Darbība un stāvoklis





8. Iekšpuse: Apdares detaļas - Stāvoklis



9. Iekšpuse: Apdares detaļas - Stāvoklis



Virsbūve

1. Aizmugure: Aizmugurējais bamperis - Stāvoklis un izlīdzinājums





2. Priekšpuse: Priekšējā stikla integritāte - Bez TA izslēdzošiem bojājumiem





3. Priekšpuse: Pārsegs - Vizuālie Bojājumi



4. Priekšpuse: Priekšējā Režģa - Stāvoklis







5. Priekšpuse: Priekšējā Režģa - Stāvoklis



6. Priekšpuse: Priekšējais Bamperu - Stāvoklis un Izlīdzinājums




7. Sāns: Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi






Mehāniskā daļa

1. BALSTIEKĀRTA: Balstiekārtas Apakšējās Sviras Aizmugurējā Bukse




2. CITS: Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa

3. CITS: Nomainīt Riepas



4. BREMZES: Priekšējie Bremžu Diski Abi



5. GAISA KONDICIONĒŠANA UN APSILDES SISTĒMA: Sistēmas Evakuācija/Uzpilde



Citi

1. Diagnostikas Foto






2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti




3. Pievienot Priekšējā Salona Foto



4. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline

Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Virsbūve un salons

- 1. Sašūt Priekšējo Sēdekli
- 2. Sašūt Pārnesumkārbas Sviras Apvalku
- 3. Apdare Zem Pārsega
- 4. Nomainīt Saules Aizsargu
- 5. Nomainīt Bampera Režģus
- 6. Priekšējo Lukturi Regulēšana
- 7. Priekšējā Stikla Nomaiņa
- 8. Nomainīt Jumta Apdari

Mehāniskie remontdarbi

- 1. Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa
- 2. Sistēmas Evakuācija/Uzpildīšana

Krāsošanas darbi

- 1. Krāsot Aizmugures Bamper
- 2. Pulēt Aizmugurējās Durvis un Spārnu

Tīrīšana un pulēšana

- 1. Virsbūves mazgāšana
- 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

1. Eļļas Filtrs (OP616/3)
2. Motoreļļa 4L
3. Refrigerant R134A (R134A)
4. Priekšējā Bampera Režģis (PVG99375CA)
5. Eļļas Izlaides Korķis (32912281)
6. Miglas Pārklājs (PVW99126CAR)
7. Priekšējais Stikls (STVG0064A)
8. Sun Visor PASSAT B8 3G0857552J (TVI8517)
9. Headlining PASSAT B8 3G9867501N (MDT34303)
10. Headlining PASSAT B8 3G9867501N (DAL38474)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline

Papildu fotoattēli






PASSAT


longo


longo
PASSAT


3000KG




longo


longo




OAL 827






VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZHE020018
1960 kg
3505 kg
1- 0950 kg
2- 1060 kg
Typ 3C
CZCA 1155
2436194



15:39 AN
Avg consumption
Since start
15.0°c
262230
2236.8



PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
15:40
15.0°c
Routes
Teaching system your most frequent routes...
Tinkly gatve
New dest.
My dests
POIs
View
Radio
Settings


TotalEnergies
Oil: 5W30
Mileage: 162225
Date: 2526.09.21
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage: 272229
Date: 2024.09.21
Service Technician Signature:
baltics.totalenergies.com






Instructieboekje
Uitgave 05-2016


Service 11 van uitgevoerde servicebeurten
Service uitgevoerd op: 15-5-2026
Bij km-stand: 253727
AUTOSERVICE ELBERT
Nijverheidsweg 20-L | 2821 AW Stolwijk
tel. 0182-341358 | www.autoservice-elbert.nl
Stempel van de specialist
LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service
Servicesoort
volgens service-intervalindicatie
of
Op (datum): 5-2027
of
Bij (km-stand): 268727
Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum):
of
Bij (km-stand):
Documentatie van de carrosseriacontrole
Defecten geconstateerd?
Beschrijving van de defecten:
26 Serviceplan





Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. Ar aprīkojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.

Transportlīdzekļa identitāte un vēsture		
Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits
Ārpuses stāvoklis		
Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts
Salona stāvoklis		
Pārbaudīts vadītāja sēdeklis	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts
Lukturi, spoguļi un stikli		
Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulessargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		
Komforts un elektronika		
Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts kruīza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	
Drošības aprīkojums		
Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzēšamā aparāta / aptieciņas pieejamība
Dzinēja nodalījums un šķidrumi		
Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu troksņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales siksna / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	
Bremžu sistēma		
Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	
Stūre un piekare		
Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīvkustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		
Riteņi un riepas		
Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		
Izplūdes un degvielas sistēma		
Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		
Testa brauciens un darbība		
Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnesumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	