Отчёт о диагностике

2016 PEUGEOT 308 Premium

Данные об автомобиле

Цвет: Синий	CO_2 Выбросы (NEDC): 99 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Универсал	Полная масса транспортного средства (GVW): 1910 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.60 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 244 324 km	Мощность: 88 кВт
VIN-код: VF3LCBHZWGS261102	Расход топлива: 3.80 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 205/55 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N372251
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2016 PEUGEOT 308 Premium

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 244 324 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Eimantas A., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 18 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
2 выявленных проблем	6 выявленных проблем	10 выявленных проблем

Процесс диагностики







Диагностика OBD II



Салон

1. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



2. Внутри: Отделочные элементы - Состояние



Кузов

1. Передняя часть: Целостность Крышки Двигателя



2. Передняя часть: Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключающих техосмотр



3. Передняя часть: Капот - Визуальные Повреждения



4. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



5. Боковая сторона: Колеса - Состояние







6. Задняя часть: Задний бампер - Состояние и выравнивание





Механическая часть


1. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба)



2. ТОРМОЗА: Передние Тормозные Диски Оба с Колодками



3. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО: Форсунки (Все)



4. ПОДВЕСКА: Стойка Стабилизатора, Наружная, Обе Стороны



5. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Задний Обе



6. ДВИГАТЕЛЬ: Ремень ГРМ

7. ДВИГАТЕЛЬ: Ремень Привода Вспомогательных Агрегатов



8. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

9. ДРУГОЕ: Ремонт Распредвала Двигателя "Sandwich"




10. ДРУГОЕ: Заменить Шины



Другое

1. Добавить AdBlue

2. Диагностическое Фото



3. Результаты Тестовой Линии Тормозов




4. Измерение Кондиционирования Воздуха



5. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2016 PEUGEOT 308 Premium

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- 1. Передние Тормозные Диски (Оба) — Включая Колодки
- 2. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- 3. Нижний Рычаг Подвески, Задний (Оба)
- 4. Форсунки (все)
- 5. Ремень привода вспомогательных агрегатов
- 6. Стойка Стабилизатора - Наружная (Обе)
- 7. Ремень Привода Распредвала
- 8. Ремонт Распредвала Двигателя "Sandwich"

Чистка и полировка

- 1. Мойка кузова
- 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. AdBlue 11L
2. Масляный Фильтр (OE667/4)
3. Прокладка Крышки Головки Блока Цилиндров (71-40903-00)
4. Уплотнитель Форсунки (F00VC17504)
5. Ремень Генератора (6PK1004EXTRA)
6. Стойка Стабилизатора (50-03486)
7. Комплект Тормозных Колодок (FDB4764)
8. Комплект Ремня ГРМ с Водяным Насосом PSA / Toyota / Ford (530069830)
9. Комплект Тормозных Дисков (BG4669C)
10. Сальник Распредвала (153.740)
11. Втулка Крепления Рычага (11-146100054)
12. Прокладка Сливного Отверстия (EL108502)
13. 5W30 Quartz Ineo RCP 208L 3.75L

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2016 PEUGEOT 308 Premium

Дополнительные фотографии








longo


longo


PEUGEOT
308
LONGO


longo












AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0405*
VF3LCBHZWGS261102
1910 KG
3110 KG
1 1100 KG
2 960 KG
LCBHZW – R2K000


CRUISE
P
PAUSE
244324
18 15


20°C
RC
Hi
Hi
Pajuostes Plentas
Dembavos Gatve
3001
3006
Nevezio Gatve
Tsikhi Gatve
Veterani Gatve
Satellites visibles:
5


TotalEnergies
5W30
Next Oil Change
baltics.totalenergies.com


START
STOP
S


PEUGEOT 308
PEUGEOT


ONDERHOUDSHISTORIE
Autobedrijf A.J. de Boer
Hastingerweg 48 B
8801 PD Franeker
Volgende controle
bij 177000 km of op 10 2023.
Autobedrijf A.J. de Boer
Hastingerweg 48 B
8801 PD Franeker
Volgende controle Groot
bij 224000 km of op 10 2025.
Autobedrijf A.J. de Boer
Hastingerweg 48 B
8801 PD Franeker
Volgende controle
bij 244000 km of op





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	