

Historiek van het voertuig met chassisnummer SHSRE6770FU504390

Merk/Model: **HONDA CR-V**

Energiebron: **Diesel**

Euronorm: **6b**

CO₂-emissies (g/km): **129 (NEDC)**

Keuring na ongeval noodzakelijk: **Nee**

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: **14/08/2026**

Eerste ingebruikname: **22/06/2015**

Eerste inschrijving in België: **22/06/2015**

Openstaande
terugroepacties: **Nee**

Scan de QR code voor de
onderhoudshistoriek:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
259.163	14/08/2026	141.721	11/10/2019		
257.476	11/05/2026	130.968	17/06/2019		
251.460	19/11/2025	119.911	31/01/2019		
244.536	19/06/2025	98.279	21/06/2018		
233.676	16/10/2024	79.585	06/11/2017		
227.266	29/05/2024	60.124	07/04/2017		
218.412	09/11/2023	40.455	05/09/2016		
214.154	19/08/2023	21.606	25/02/2016		
210.100	26/05/2023				
200.338	17/10/2022				
194.796	27/06/2022				
184.041	14/12/2021				
172.703	24/06/2021				
159.997	25/08/2020				
154.665	18/05/2020				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.