

Historique du véhicule avec n° châssis VF3MCRYHRJS338569

Marque/Modèle:	PEUGEOT 3008	Première mise en circulation:	12/09/2018
Source d'énergie:	Diesel	Première immatriculation en Belgique:	12/09/2018
Norme EURO:	6de		
Émissions de CO ₂ (g/km):	108 (NEDC) - 147 (WLTP)		
Contrôle après accident nécessaire:	Non		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Rappels à effectuer:	Non		
Situation à la date du:	24/04/2024		

Pour plus d'infos et pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
181403	24/04/2024	45183	21/02/2020		
172360	30/11/2023	37635	02/12/2019		
162806	02/08/2023	29904	29/08/2019		
152396	18/04/2023	24431	20/06/2019		
136223	26/10/2022	17135	16/04/2019		
130477	25/08/2022	3740	31/10/2018		
121024	25/05/2022				
115648	22/03/2022				
102260	27/10/2021				
90784	23/07/2021				
84053	19/05/2021				
73643	11/02/2021				
63855	19/10/2020				
69841	24/09/2020				
52866	23/07/2020				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.