

**Rapportdatum** 14-10-2024  
**Rapportnummer** 26.908.656

**Kenteken**

91-KNP-2

**Merk/Handelsbenaming**MITSUBISHI  
MITSUBISHI**Laatst geregistreeerde tellerstand**

181.500 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

26-02-2010

**Datum eerste toelating**

26-02-2010

**LOGISCH\***  
**ORDEEL****Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
14-10-2024	181.500 km	24-08-2018	118.021 km		
16-09-2024	181.500 km	10-08-2018	118.005 km		
28-06-2024	181.500 km	12-02-2018	108.624 km		
06-06-2024	181.180 km	01-03-2017	93.093 km		
02-06-2023	171.789 km	26-02-2016	81.179 km		
09-09-2022	155.872 km	12-03-2015	68.312 km		
10-06-2022	148.895 km	03-03-2015	68.139 km		
07-06-2022	148.895 km	14-02-2014	50.831 km		
12-03-2022	148.888 km	05-02-2014	50.846 km		
05-07-2021	142.514 km				
24-07-2020	131.184 km				
23-08-2019	123.508 km				
09-04-2019	121.467 km				
25-08-2018	118.021 km				

**Toelichting**

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	07-06-2025
Datum laatste tenaamstelling	14-10-2024
Catalogusprijs	€ 0

**Milieuprestaties**

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	125,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	220 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	4

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

**Motor**

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2.360 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1465 kg
Toegestane max. massa voertuig	2290 kg
Massa rijklaar	1565 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	1500 kg

**Kentekenhouders****Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	14-10-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	16-09-2024 t/m 14-10-2024
Erkend Bedrijf	28-06-2024 t/m 16-09-2024
Natuurlijk persoon	10-06-2022 t/m 28-06-2024
Erkend Bedrijf	12-03-2022 t/m 10-06-2022



**Kentekenhouder****Periode**

Natuurlijk persoon	25-08-2018 t/m 12-03-2022
Erkend Bedrijf	10-08-2018 t/m 25-08-2018
Natuurlijk persoon	28-01-2011 t/m 10-08-2018

**APK-geschiedenis**

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
06-06-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes aandrijfjas beschadigd en dicht niet af 5.*.16
02-06-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af 5.*.29
07-06-2022	Goedgekeurd	

**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	03-05-2018	In de ruitenwissermotor kan water binnendringen.

**Materiële gevolgen**

Niet werken van de ruitenwissermotor.

**Mogelijk gevaar**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	07-10-2014	De multiriem bevat materiaal waardoor de geleiderpoelies scheef afslijten.
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------

**Materiële gevolgen**

De multiriem zal van de geleiderpoelies aflopen. De aandrijfpomp van de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Voor het besturen van het voertuig is dan meer kracht nodig. Tevens kan het voertuig door de spanningsverlies stilvallen.

**Mogelijk gevaar**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	07-10-2014	Bij auto?s, voorzien van LED-achterlichten, kan door aanwezigheid van in de fabriek gebruikte siliconen het elektrische signaal van de remlichtschakelaar verstoord raken.
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Materiële gevolgen**

Het niet functioneren van de remlichten als het rempedaal wordt ingetrapt. Dit kan een gevaar opleveren voor het achteropkomende verkeer.



**Rapportdatum**

14-10-2024

**Kenteken**

91KNP2

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		<b>Mogelijk gevaar</b> Een (verkeers)ongeval met letselschade

**Disclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

