

Historiek van het voertuig met chassisnummer WBA2E71050P935469

Merk/Model:	BMW 220D GRAN TOURER	Eerste ingebruikname:	02/01/2017
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	02/01/2017
Euronorm:	6b		
CO ₂ -emissies (g/km):	119 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	Ja (1) Zie bijlage(n)		
Situatie op:	30/05/2024		

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
163.062	30/05/2024	54.347	21/06/2019		
159.296	16/01/2024	48.822	26/03/2019		
148.720	23/10/2023	41.231	21/11/2018		
142.564	07/08/2023	29.301	08/06/2018		
136.240	11/05/2023	28.467	30/03/2018		
130.505	27/02/2023	21.569	19/01/2018		
120.778	08/11/2022	17.982	16/11/2017		
105.562	11/05/2022				
96.960	11/02/2022				
90.066	04/11/2021				
80.279	18/03/2021				
79.980	15/12/2020				
72.809	24/06/2020				
66.845	03/01/2020				
62.370	14/10/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WBA2E71050P935469**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **30/05/2024**

0011290700 Uitlaatgasrecirculatiekoeler vervangen