

## Historique du véhicule avec n° châssis WBA1S510805A80693

Marque/Modèle:	<b>BMW 118D</b>	Première mise en circulation:	<b>21/04/2015</b>
source d'énergie:	<b>Diesel</b>	Première immatriculation en Belgique:	<b>21/04/2015</b>
Norme EURO:	<b>6b</b>		
Émissions de CO <sub>2</sub> NEDC:	<b>104 g/km</b>		
Émissions de CO <sub>2</sub> WLTP:	<b>Pas d'information</b>		
Contrôle après accident nécessaire:	<b>Non</b>		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Rappels à effectuer:	<b>Oui (1) Voir annexe(s)</b>		
Situation à la date du:	<b>25/08/2023</b>		

Pour plus d'infos, scannez le code QR:



## Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
206915	25/08/2023	75378	21/11/2017		
205569	22/06/2023	70011	20/09/2017		
201468	01/04/2023	64233	30/06/2017		
198617	25/01/2023	47140	16/11/2016		
195312	04/11/2022	32374	12/04/2016		
186999	07/07/2022	25758	14/01/2016		
174451	08/11/2021				
163502	12/05/2021				
149173	03/11/2020				
143068	20/08/2020				
124760	17/12/2019				
114914	08/08/2019				
111364	04/06/2019				
101068	10/12/2018				
91721	05/06/2018				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.  
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WBA1S510805A80693**

**Rappels à effectuer**

Situation à la date du **25/08/2023**

**0011150700 Remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement (haute température)**