

Historiek van het voertuig met chassisnummer W0LPE9E35G1071169

Merk/Model: OPEL ZAFIRA TOURER

Eerste ingebruikname: 06/01/2017

Energiebron: Diesel

Eerste inschrijving in België: 06/01/2017

Euronorm: 6b

Openstaande terugroepacties: Ja (2) Zie bijlage(n)

CO₂-emissies (g/km): 109 (NEDC)

Keuring na ongeval noodzakelijk: Nee

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: 07/08/2026



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
142.592	07/08/2026	13.654	05/12/2017		
134.133	06/01/2026				
121.121	27/01/2025				
117.778	20/11/2024				
114.185	08/08/2024				
110.983	16/05/2024				
105.364	06/02/2024				
96.661	21/08/2023				
90.093	31/03/2023				
84.706	13/12/2022				
67.361	21/01/2022				
58.627	08/07/2021				
50.651	21/01/2021				
27.542	12/08/2019				
19.527	01/02/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **W0LPE9E35G1071169**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **07/08/2026**

OJO OJO - Insignia / Zafira-C / Cascada - Verbeteringen RDE

-

KBM KBM: Airbag bestuurder (Takata)

Zoals beschreven in de brief die u heeft gekregen of gaat krijgen, Opel vraagt u om de airbags van uw Opel te laten vervangen, Wij vragen u uw voertuig te registreren door op de knop "registreer mijn voertuig". Vervolgens vragen wij u een afspraak te maken met de door u gekozen reparateur.

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.