

Rapportdatum 26-08-2026
Rapportnummer 32.034.211

Kenteken

P-011-VF

Merk/Handelsbenaming

CITROEN C4

Laatst geregistreerde tellerstand

98.138 km

Datum eerste afgifte in Nederland

30-06-2022

Datum eerste toelating

30-06-2022

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
26-08-2026	98.138 km	Nederland
26-08-2026	98.138 km	Nederland
17-07-2026	98.138 km	Nederland
15-07-2026	98.138 km	Nederland
09-07-2026	98.136 km	Nederland
07-05-2026	94.773 km	Nederland
30-05-2023	24.411 km	Nederland
30-06-2022	5 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

26-08-2026

Kenteken

P011VF

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	30-06-2028
Datum laatste tenaamstelling	26-08-2026
Catalogusprijs	€ 28.549

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	74,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1184 kg
Toegestane max. massa voertuig	1690 kg
Massa rijklaar	1284 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	640 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders

Eigenaar/houder	Periode
Erkend Bedrijf	26-08-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	17-07-2026 t/m 26-08-2026
Erkend Bedrijf	15-07-2026 t/m 17-07-2026
Erkend Bedrijf	09-07-2026 t/m 15-07-2026
Rechtspersoon	30-06-2022 t/m 09-07-2026

APK-geschiedenis**Datum APK**

Postbus 30000

9640 RA Veendam

Resultaat

Telefoon 088 008 74 47

www.rdw.nl

Opmerkingen

Blad 2 van 3

3 E 1675f



Datum APK

07-05-2026

Resultaat

Goedgekeurd

Opmerkingen

Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Openstaand

Nee

Datum

19-02-2024

Omschrijving defect

De microfoon van het Emergency Call veiligheidssysteem (eCall) werkt mogelijk niet.

Materiële gevolgen

De assistentie hoort de inzittende(n) van de auto tijdens een noodoproep niet.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

