

Rapportdatum 22-01-2025
Rapportnummer 27.687.768

Kenteken

G-749-VB

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI**Laatst geregistreeerde tellerstand**

145.715 km

Datum eerste afgifte in Nederland

07-12-2019

Datum eerste toelating

07-12-2019

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
22-01-2025	145.715 km	Nederland
09-01-2025	145.715 km	Nederland
09-04-2024	124.994 km	Nederland
08-12-2023	114.591 km	Nederland
14-09-2021	44.499 km	Nederland
13-03-2020	7.591 km	Nederland
07-12-2019	24 km	Nederland

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
--------------	--------------------	-------------

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	08-12-2025
Datum laatste tenaamstelling	22-01-2025
Catalogusprijs	€ 37.389

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	55,00 kW	Emissieklasse	6
Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	40,00000 g/km
Netto max. vermogen	99,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BRUIN

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2.360 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1865 kg
Toegestane max. massa voertuig	2390 kg
Massa rijklaar	1965 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	





Rapportdatum

22-01-2025

Kenteken

G749VB

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-01-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	09-01-2025 t/m 22-01-2025
Natuurlijk persoon	07-12-2019 t/m 09-01-2025

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

08-12-2023	Goedgekeurd	
------------	-------------	--

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Ja	21-09-2020	De veiligheidsgordelgeleider rechts achter werkt mogelijk niet goed.
----	------------	--

Materiële gevolgen

Hierdoor is het mogelijk dat de veiligheidsgordel tijdens een ongeval niet de juiste bescherming biedt.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

