

Rapportdatum 22-06-2026
Rapportnummer 31.569.573

Kenteken

K-037-LJ

Merk/HandelsbenamingCITROEN C5
AIRCROSS**Laatst geregistreerde tellerstand**

195.619 km

Datum eerste afgifte in Nederland

27-01-2021

Datum eerste toelating

27-01-2021

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
22-06-2026	195.619 km	Nederland
16-06-2026	195.619 km	Nederland
03-12-2025	182.708 km	Nederland
20-01-2025	161.110 km	Nederland
14-07-2023	123.091 km	Nederland
14-07-2023	123.091 km	Nederland
23-06-2021	21.416 km	Nederland
27-01-2021	8 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

22-06-2026

Kenteken

K037LJ

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	27-01-2027
Datum laatste tenaamstelling	22-06-2026
Catalogusprijs	€ 41.833

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	96,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	120 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GROEN

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1405 kg
Toegestane max. massa voertuig	1960 kg
Massa rijklaar	1505 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	740 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-06-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	16-06-2026 t/m 22-06-2026
Natuurlijk persoon	14-07-2023 t/m 16-06-2026
Erkend Bedrijf	14-07-2023 t/m 14-07-2023
Rechtspersoon	27-01-2021 t/m 14-07-2023

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

Postbus 30000

Telefoon 088 008 74 47

Blad 2 van 3

9640 RA Veendam

www.rdw.nl

3 E 1675f



Rapportdatum
22-06-2026Kenteken
K037LJ

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
20-01-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	28-01-2021	De kogelkoppeling kan mogelijk door materiaalvermoeidheid barsten of breken. Materiële gevolgen De kogelkopkoppeling kan mogelijk afbreken. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

