

Historiek van het voertuig met chassisnummer WBAHU310005E40407

Merk/Model:	BMW X1 XDRIVE 20D	Eerste ingebruikname:	23/08/2016
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	11/09/2020
Euronorm:	6b	Openstaande terugroepacties:	Ja (3) Zie bijlage(n)
CO ₂ -emissies (g/km):	129 (NEDC)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	03/06/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
158.000	03/06/2026	56.656	12/04/2019		
149.903	08/08/2025	45.643	10/10/2018		
140.939	14/08/2024	42.850	24/07/2018		
131.044	11/06/2024	35.173	17/04/2018		
124.085	30/09/2023	26.934	11/12/2017		
112.513	07/11/2022	16.973	15/05/2017		
99.597	14/06/2022	6.621	05/12/2016		
89.782	06/09/2021	179	02/09/2016		
87.104	04/05/2021				
82.883	20/11/2020				
80.587	08/09/2020				
80.081	07/07/2020				
77.687	16/04/2020				
67.648	30/10/2019				
62.619	09/08/2019				

Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland. De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WBAHU310005E40407**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **03/06/2026**

0011360700 Bericht aan de klant over uitlaatgasrecirculatiekoeler

0011270700 Uitlaatgasrecirculatiekoeler vervangen

0013710300 Regeleenheden programmeren (DDE)

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.