

Historiek van het voertuig met chassisnummer **WOLSH9EU8H4152239**

Merk/Model:	OPEL MERIVA	Eerste ingebruikname:	08/03/2017
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	08/03/2017
Euronorm:	6b		
CO ₂ -emissies (g/km):	99 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	Nee		
Situatie op:	22/07/2024		

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
107.958	22/07/2024	52.506	22/03/2019		
107.958	15/05/2024	46.168	22/11/2018		
107.279	12/03/2024	25.939	30/04/2018		
102.644	21/11/2023	15.134	07/11/2017		
93.397	26/05/2023	10.621	16/08/2017		
89.102	25/01/2023				
85.989	31/10/2022				
80.384	13/05/2022				
75.948	18/11/2021				
74.693	11/09/2021				
72.699	26/04/2021				
71.943	16/02/2021				
70.450	28/10/2020				
68.124	18/05/2020				
63.992	29/10/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.