

Rapportdatum 29-06-2026
Rapportnummer 31.618.211

Kenteken

GL-380-P

Merk/Handelsbenaming

RENAULT ESPACE

Laatst geregistreerde tellerstand

215.656 km

Datum eerste afgifte in Nederland

26-06-2015

Datum eerste toelating

26-06-2015

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
29-06-2026	215.656 km	Nederland	30-03-2023	163.633 km	Nederland
29-05-2026	215.656 km	Nederland	28-03-2023	163.633 km	Nederland
06-02-2026	212.148 km	Nederland	02-12-2022	159.195 km	Nederland
06-02-2026	212.148 km	Nederland	04-04-2022	149.407 km	Nederland
10-12-2025	210.497 km	Nederland	14-02-2022	148.100 km	Nederland
11-06-2025	200.474 km	Nederland	09-02-2022	148.100 km	Nederland
27-03-2025	196.684 km	Nederland	04-02-2022	148.100 km	Nederland
26-03-2025	196.684 km	Nederland	25-11-2021	147.065 km	Nederland
23-12-2024	193.419 km	Nederland	12-04-2021	141.337 km	Nederland
03-12-2024	192.066 km	Nederland	02-04-2021	141.337 km	Nederland
23-04-2024	179.578 km	Nederland	19-03-2021	141.206 km	Nederland
23-02-2024	177.866 km	Nederland	25-03-2020	134.117 km	Nederland
23-02-2024	177.866 km	Nederland	25-03-2020	134.117 km	Nederland
17-07-2023	167.440 km	Nederland	02-08-2019	119.533 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Overige tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
26-03-2019	112.994 km	Nederland
26-03-2019	112.994 km	Nederland
28-04-2018	91.631 km	Nederland
28-04-2018	91.631 km	Nederland
28-04-2018	91.631 km	Nederland
26-04-2018	91.631 km	Nederland
06-04-2018	91.481 km	Nederland
02-03-2018	90.225 km	Nederland
21-12-2017	83.644 km	Nederland
08-05-2017	59.989 km	Nederland
30-06-2016	31.371 km	Nederland
04-11-2015	13.577 km	Nederland
26-06-2015	10 km	Nederland
15-06-2015	46 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------



Rapportdatum

29-06-2026

Kenteken

GL380P

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	28-03-2027
Datum laatste tenaamstelling	29-06-2026
Catalogusprijs	€ 58.805

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	118,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	120 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.598 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1634 kg
Toegestane max. massa voertuig	2471 kg
Massa rijklaar	1734 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	2000 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders

Eigenaar/houder	Periode
Erkend Bedrijf	29-06-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	29-05-2026 t/m 29-06-2026
Natuurlijk persoon	28-04-2018 t/m 29-05-2026
Erkend Bedrijf	28-04-2018 t/m 28-04-2018
Erkend Bedrijf	06-04-2018 t/m 28-04-2018



Rapportdatum
29-06-2026Kenteken
GL380P

Eigenaar/houder

Periode

Rechtspersoon

26-06-2015 t/m 06-04-2018

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
06-02-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
26-03-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgassen 5.*.11 Reparatiepunt Mistachterlicht werkt niet (goed) 5.*.55
23-02-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgassen 5.*.11

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	27-08-2020	De buitenplaat van de achterspoiler is mogelijk onvoldoende bevestigd. Materiële gevolgen De buitenplaat van de achterspoiler kan tijdens het rijden mogelijk losraken. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	07-11-2016	De buitenplaat van de motorkap zit ter plaatse van de neus niet voldoende vastgelijmd aan het frame. Materiële gevolgen Losraken van de buitenplaat van de motorkap. Hierbij het zicht van de berijder worden belemmerd of de buitenplaat kan op het wegdek terechtkomen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	07-11-2016	Kinderslot linksachter werkt mogelijk niet correct. Mogelijk wordt er geen waarschuwing op het instrumentenpaneel weergegeven als het kinderslot wordt uitgeschakeld. Materiële gevolgen De deur linksachter kan van binnenuit worden geopend, terwijl de bestuurder verwacht dat dit niet mogelijk is.



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Mogelijk gevaar		
Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	07-11-2016	De recirculatieleiding van de uitlaatgassen kan scheuren.
Materiële gevolgen		
Afslaan van de motor tijdens het rijden, uitvallen van de rembekrachtiging en brandstoflekage.		
Mogelijk gevaar		
Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	24-05-2016	De voorwielremslangen kunnen niet goed gemonteerd zijn in de steunen. Hierdoor kunnen de remslangen worden geraakt door de velg en de band.
Materiële gevolgen		
De remslangen kunnen beschadigen en lek raken. Hierdoor kan het remsysteem gedeeltelijk uitvallen. De bestuurder merkt een langere slag van het rempedaal en een verminderde remcapaciteit.		
Mogelijk gevaar		
Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	23-05-2016	De glazen dakpanelen kunnen verlijmd zijn zonder het gebruik van een primerlaag.
Materiële gevolgen		
Loskomen van de beweegbare of vaste ruit van het opendak.		
Mogelijk gevaar		
Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	23-05-2016	De voorwielen zijn niet correct uitgelijnd en de onderste draagarmen voor zijn met onjuiste bouten gemonteerd.
Materiële gevolgen		
Vroegtijdige slijtage van de voorbanden hetgeen in extreme gevallen kan leiden tot plotseling wegvallen van de druk in de banden of een klapband.		
Mogelijk gevaar		
Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	23-05-2016	De massakabel op de stroomsensor van de accu is mogelijk niet juist vastgezet.



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		Materiële gevolgen Indien de kabel losraakt kan de motor afslaan zonder waarschuwing vooraf.
		Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	20-05-2016	De voorste veiligheidsgordels kunnen tijdens het openen van de verpakkingen in de fabriek door snijgereedschap beschadigd zijn.
		Materiële gevolgen Een beschadigde veiligheidsgordel is minder sterk en kan bij een aanrijding en/of hard remmen minder bescherming bieden.
		Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	20-05-2016	De massakabel van de aanvullende verwarming is mogelijk niet goed vastgezet.
		Materiële gevolgen De massakabel kan heet worden. Hierdoor kan brand en rook in het interieur ontstaan.
		Mogelijk gevaar Brand met letselschade
Nee	28-09-2015	Brandstof kan via de afvoerslang van de hogedruk railafvoerbak in contact komen met het hitteschild van het roetfilter.
		Materiële gevolgen In het geval van lekkage kan de brandstof het hitteschild van het roetfilter doorweken.
		Mogelijk gevaar Het belasten van het milieu

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

