

Diagnosticas ziņojums par

2015 HONDA CR-V Comfort



Automašīnas dati

Krāsa: Balta	CO ₂ NEDC emisija: 174 g/km
Degvielas tips: Dīzelis	
Virsbūves tips: Apvidus auto	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 2250 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 2.20 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 204 379 km	Jauda: 110 kw
VIN kods: SHSRE6870EU016169	Degvielas patēriņš: 6.60 l/100km
Pārnesumkārbā: Automātiskā	Riepu izmērs: 235/65 - 17"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: G979807
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automatiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par 2015 HONDA CR-V Comfort



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 204 379 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Arnas S., Eimantas A., Mindaugas G.

Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums

Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 16 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 1 identificētas problēmas	✔ 7 identificētas problēmas	✔ 8 identificētas problēmas

Diagnosticas process



Salons

✔ **1. Iekšpuse:** Papildu Tīrīšanas Darbi



Virsbūve

- ✓ **1. Apgaismojums:** Priekšējie Lukturi (Pilsētas, Parasts, Pilns Lukturis, Miglas, Pagrieziena Rādītājs) - Pamata Darbība, Bojājumi un Krāsa




- ✓ **2. Aizmugure:** Aizmugurējā stikla integritāte



- ✓ **3. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



- ✓ **4. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



✓ **5. Sāns:** Riteņi - Stāvoklis



✓ **6. Cits:** Jumts - Redzami bojājumi (piemēram, krusa bojājumi)



✓ **7. Cits:** Papildu Pulēšanas Darbi



Mehāniskā daļa

✓ **1. CITS:** Uzlādēt Akumulatoru

✓ **2. CITS:** Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa

✓ **3. DZINĒJS:** Kvēlsvēces



✓ **4. DZINĒJS:** Palīgiekārtas Piedziņas Siksna Spraugotājs



✓ **5. DZINĒJS:** Palīgiekārtas Piedziņas Siksna Brīvgaitas/Vadošais Skriemelis



✓ **6. BREMZES:** Priekšējie Bremžu Diski Abi



✓ **7. BREMZES:** Aizmugures Bremžu Diski (Abi)



✓ 8. VIRSBŪVE - VIDĒJĀ SEKCIJA: Korozija



✓ 1. Diagnostikas Foto



✓ 2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



✓ 3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par

2015 HONDA CR-V Comfort



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Cits: Korozija
- ✓ 2. Palīgiekārtu piedziņas siksnas spriegotājs
- ✓ 3. Dzinēja Eļļas un Filtra Maiņa
- ✓ 4. Kvēlspuldzes
- ✓ 5. Uzlādēt Akumulatoru

Krāsošanas darbi

- ✓ 1. Krāsot Jumtu

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Eļļas Filtrs (OE683/1)
- 2. Total Ineo First 0W30 208L 5.5L
- 3. Eļļas Paletes Blīve (EL243600)
- 4. Kvēlspuldze (F01G00402X)
- 5. Stiepes Svira, V-veida Rumbu Siksnā (J1144056)
- 6. V-veida Rumbu Siksnā (7PK1635)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par **2015 HONDA CR-V Comfort**



Papildu fotoattēli











TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Korvatuks koost	Km	Kupidev	Hooldus	Hooldus	Hooldus
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teeindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

HONDA

Korvatuks koost	Km	Kupidev	Hooldus	Hooldus	Hooldus
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teeindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Korvatuks koost	Km	Kupidev	Hooldus	Hooldus	Hooldus
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teeindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

HONDA

Korvatuks koost	Km	Kupidev	Hooldus	Hooldus	Hooldus
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teeindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

dev 12.09.24

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuutud kood: 198 800 Km: 12 287,5 Kuupäev: 12.09.25

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Teinud
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapidiirite puhastus Akude hooldus	✓	✓
B	Esi- ja tagapidiirite puhastus Roolikate, roolilist ja kaitsekumide kontroll Vedruksüsteemi elementide kontroll Kardani kaitsekumide kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seaduste kontroll Väljelaskestamise kontroll Kõrgsurvavõlli ja selle ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskompleksi (TRK) tähtsalooni segumitahpõleva kontroll Prooviõli (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seadistuse kontroll	✓	✓
2	Salongiõli vahetus Veertrama kontroll	✓	✓
3	Käiguaktsioonide vahetus	✓	✓
4	Kütusefilteri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus	✓	✓
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓	✓
6	Vahetada tagasiliselt õli (Ainult CR-V)	✓	✓
7	Pidurivedeliku vahetus	✓	✓
8	Õli vahetus	✓	✓
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)	✓	✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri: [Signature]

Esinduse tempel:  KERETÖÖDE KONTROLLI-TEMPEL

25

dev 14.10.20

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuutud kood: 198 800 Km: 12 287,5 Kuupäev: 14.10.20

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Teinud
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapidiirite puhastus Akude hooldus	✓	✓
B	Esi- ja tagapidiirite puhastus Roolikate, roolilist ja kaitsekumide kontroll Vedruksüsteemi elementide kontroll Kardani kaitsekumide kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seaduste kontroll Väljelaskestamise kontroll Kõrgsurvavõlli ja selle ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskompleksi (TRK) tähtsalooni segumitahpõleva kontroll Prooviõli (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seadistuse kontroll	✓	✓
2	Salongiõli vahetus Veertrama kontroll	✓	✓
3	Käiguaktsioonide vahetus	✓	✓
4	Kütusefilteri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus	✓	✓
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓	✓
6	Vahetada tagasiliselt õli (Ainult CR-V)	✓	✓
7	Pidurivedeliku vahetus	✓	✓
8	Õli vahetus	✓	✓
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)	✓	✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri: [Signature]

Esinduse tempel:  KERETÖÖDE KONTROLLI-TEMPEL

23

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarat kood: AB2346 Km: 99522 Kuupäev: 11.12.16

Sümbool	Hooldatavatel detailidel	Hooldus kontroll	2016	2017
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Aru hooldus		✓	
B	Aru hooldus Esi- ja tagapiduri puhastus Roolitule, roolit ja katsekummi kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummi kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll		✓	
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll		✓	
3	Käigukastivedeliku vahetus			✓
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutekummade vahetus			✓
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus		✓	
6	Vahetada tagasilüliti õli (Ainult CR-V)			✓
7	Pidurivedeliku vahetus			✓
8	Õhufiltri vahetus			✓
9	Klaaside seadistuse kontroll (bensini mootor)			✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

22

Esinduse tempel: **HONDA KESKUS OÜ**

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

23

Esinduse tempel: **HONDA KESKUS OÜ**

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarat kood: AB 23 Km: 19636 Kuupäev: 10.05.13

Sümbool	Hooldatavatel detailidel	Hooldus kontroll	2016	2017
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Aru hooldus		✓	
B	Aru hooldus Esi- ja tagapiduri puhastus Roolitule, roolit ja katsekummi kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummi kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll		✓	
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll			✓
3	Käigukastivedeliku vahetus			✓
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutekummade vahetus		✓	
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus		✓	
6	Vahetada tagasilüliti õli (Ainult CR-V)		✓	
7	Pidurivedeliku vahetus		✓	
8	Õhufiltri vahetus		✓	
9	Klaaside seadistuse kontroll (bensini mootor)			✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

24

Esinduse tempel: **HONDA KESKUS OÜ**

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

25

Esinduse tempel: **HONDA KESKUS OÜ**



Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture		
Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits
Ārpusē stāvoklis		
Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts
Salona stāvoklis		
Pārbaudīts vadītāja sēdekļi	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts
Lukturi, spoguļi un stikli		
Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		
Komforts un elektronika		
Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	
Drošības aprīkojums		
Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība
Dzinēja nodalījums un šķidrums		
Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	
Bremžu sistēma		
Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	
Stūre un piekare		
Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		
Riteņi un riepas		
Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		
Izplūdes un degvielas sistēma		
Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		
Testa brauciens un darbība		
Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	