

Diagnosticas ziņojums par

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Automašīnas dati

Krāsa: Pelēka	CO ₂ NEDC emisija: 129 g/km
Degvielas tips: Benzīns	
Virsbūves tips: Apvidus auto	Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 1860 kg
Durvju skaits: 5	Dzinēja tilpums: 1.20 l
Vietu skaits: 5	Cilindri: 4
Nobraukums: 130 563 km	Jauda: 85 kw
VIN kods: SJNFEAJ11U2202578	Degvielas patēriņš: 5.60 l/100km
Pārnesumkārbā: Manuālā	Riepu izmērs: 215/60 - 17"
Piedziņas tips: Priekšpiedziņa	Longo iekšējais ID: N018794
Longo Certified	

Automašīnas fotoattēli



Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Diagnosticas ziņojums par

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 130 563 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Eimantas A., Arnas S.

Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums


Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 10 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

Salons	Virsbūve	Mehāniskā daļa
✔ 2 identificētas problēmas	✔ 3 identificētas problēmas	✔ 5 identificētas problēmas

Diagnosticas process



OBD II diagnostika



Salons

✓ 1. Sēdekļi: Visi Sēdekļi - Stāvoklis



✓ 2. Sēdekļi: Visi Sēdekļi - Stāvoklis



Virsbūve

✓ 1. Priekšpuse: Pārsegs - Vizuālie Bojājumi



✓ **2. Priekšpuse:** Priekšējais Bamperu - Stāvoklis un Izlīdzinājums



✓ **3. Sāns:** Kreisā un Labā Puse - Vizuālie Bojājumi un Skrāpējumi



Mehāniskā daļa


✓ **1. CITS:**



✓ **2. CITS:** Priekšējie Bremžu Diski ar Uzliktnēm




✓ **3. CITS:** Amortizatoru aizsardzība



✓ **4. CITS:** Balstiekārtas Apakšējā Svira



✓ **5. CITS:** Izplūdes Stiprinājums



[illegible]

A first-person perspective from inside a car. A hand holds a handheld GPS device, displaying a map. The car's dashboard and steering wheel are visible. Through the windshield, the interior of a church is visible, including pews, a altar, and large windows.

✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



Sagatavošanas un remonta ziņojums par **2018 NISSAN QASHQAI Business Edition**



Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

Virsbūve un salons

- ✓ 1. Nomainīt Sēdekļa Sānu Plastmasu

Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Balstiekārtas Apakšējā Svira
- ✓ 2. Uzlādēt Akumulatoru

Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Svira Labā (TC3911)
- 2. Svira Kreisā (TC3910)

Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Papildu fotoattēli















Onderhoudsoverzicht

VIN: XNP1A11Y02262578 Kenteken: TT-577-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: 09 - 12 - 2025
Kilometerstand: 125344

Nissan APE for life
APE keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: 09 - 12 - 2025
Kilometerstand: 125344

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum: 09 - 12 - 2025

Opmerkingen:

CASLAMENS
AUTOCENTRUM B.V.

Overige schade: ☐ Deuk: ☐ Anti roest behandeling: ☐ Sheenslag: ☐ Kras: ☐

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 09 - 12 - 2026
Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: +31 20 5162026
Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud: 09 - 12 - 2026
Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 145344

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPEA71U202579 Kwaliteit: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - -

Opmerkingen

CASLAMENS
AUTOMOBIEL SERVICE



Overige schade: ☐ Deuk: ☐ Anti roest behandeling: ☐ Steenslag: ☐ Kras: ☐

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

Nissan onderhoud: Datum volgende onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPEA71U202579 Kwaliteit: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - -

Opmerkingen

AUT@STUUR
www.autostuur.nl



Overige schade: ☐ Deuk: ☐ Anti roest behandeling: ☐ Steenslag: ☐ Kras: ☐

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

Nissan onderhoud: Datum volgende onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ11U2202579 Kastenwagen, TT: 877, 8

Nissan onderhoud
Vg hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud **Kilometerstand onderhoud**
15 - 06 - 2020 41430

Nissan APK for BVE
APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud **Kilometerstand onderhoud**
- - - - -

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum
15 - 06 - 2020

Opmerkingen

AUTOSTURM
Noordweg 467 Middelburg
Amundsenweg 38 Goes
Pascualweg 2 Spierdijk
Bolder 35 Rosendal
www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoudsbeurt **Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand**
15 - 06 - 2021 51430

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum **Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland**
25 - 10 - 2021 0800 0231513

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland
+31 20 5162026

17

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ11U2202579 Kastenwagen, TT: 877, 8

Nissan onderhoud
Vg hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud **Kilometerstand onderhoud**
09 - 07 - 2019 19014

Nissan APK for BVE
APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud **Kilometerstand onderhoud**
- - - - -

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum
09 - 07 - 2019

Opmerkingen

AUTOSTURM
Noordweg 467 Middelburg
Amundsenweg 38 Goes
Pascualweg 2 Spierdijk
Bolder 35 Rosendal
www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoudsbeurt **Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand**
09 - 07 - 2020 29014

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum **Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland**
25 - 10 - 2021 0800 0231513

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland
+31 20 5162026

16

LETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Land **Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen** **Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland**

Opmerkingen
☐ Auto roest
☐ Deuk
☐ Overige schade
☐ Schade
☐ Kras
☐ Schade na
☐ Aanpak

Diagram
 De volgende afmetingen zijn gespecificeerd in de technische documentatie van de Nissan Qashqai Business Edition. De afmetingen zijn in millimeters (mm) en zijn afgerond op de dichtstbijzijnde hele waarde.

Nissan Qashqai Business Edition
 Afmetingen (mm):
 Lengte: 4400
 Breedte: 1897
 Hoogte: 1540
 Wielbasis: 2670
 Overhang voor: 1015
 Overhang achter: 1315
 Kruiswielbasis: 1585
 Kruiswielbasis (achter): 1585
 Kruiswielbasis (voor): 1585
 Kruiswielbasis (totaal): 1585

AutoSturm
 AutoSturm is een bedrijf dat zich specialiseert in de reparatie van schade aan auto's. Het bedrijf heeft een team van ervaren monteurs die u kunnen helpen met de reparatie van schade aan de carrosserie, de onderbouw en de motor. AutoSturm heeft een uitgebreid assortiment aan onderdelen en accessoires die geschikt zijn voor alle merken en modellen. Het bedrijf biedt ook een gratis adviesbureau aan dat u kan helpen bij het kiezen van de juiste onderdelen en accessoires voor uw auto.

AutoSturm
 AutoSturm is een bedrijf dat zich specialiseert in de reparatie van schade aan auto's. Het bedrijf heeft een team van ervaren monteurs die u kunnen helpen met de reparatie van schade aan de carrosserie, de onderbouw en de motor. AutoSturm heeft een uitgebreid assortiment aan onderdelen en accessoires die geschikt zijn voor alle merken en modellen. Het bedrijf biedt ook een gratis adviesbureau aan dat u kan helpen bij het kiezen van de juiste onderdelen en accessoires voor uw auto.





Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



Transportlīdzekļa identitāte un vēsture

Pārbaudīts VIN numurs	Apstiprināts reģistrācijas numurs	Pārbaudīts nobraukums
Apstiprināts ražošanas gads	Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums	Pārbaudīta apkopes vēsture
Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums	Reģistrēts nākamās apkopes datums	Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi
Pārbaudīts ražotāja atsaukuma statuss	Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti	Pārbaudīts atslēgu skaits

Ārpuses stāvoklis

Pārbaudīts priekšējais bamperis	Pārbaudīts aizmugurējais bamperis	Pārbaudīts motora pārsegs
Pārbaudīts jumts	Pārbaudīta automašīnas kreisā puse	Pārbaudīta automašīnas labā puse
Pārbaudītas visas durvis	Pārbaudīts bagāžas nodalījums	Pārbaudīts degvielas vāciņš
Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir)	Pārbaudīta numura zīmes kārtība	Pārbaudīts virsbūves krāsojums
Pārbaudīts, vai nav rūsas	Pārbaudītas virsbūves spraugas	Pārbaudīts priekšējais stikls
Pārbaudīts aizmugurējais stikls	Pārbaudīti sānu logi	Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts

Salona stāvoklis

Pārbaudīts vadītāja sēdekļi	Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi	Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi
Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi	Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir)	Pārbaudītas drošības jostas
Pārbaudīti paklāji	Pārbaudīti grīdas paklāji	Pārbaudīts griestu apšuvums
Pārbaudītas salona apdares	Pārbaudīts paneļa stāvoklis	Pārbaudītas durvju apdares
Pārbaudīts roku balsts	Pārbaudīta aizmugurējā plaukts	Pārbaudīts bagāžas nodalījums
Pārbaudīti bagāžas paklāji	Pārbaudīts bagāžas apgaismojums	Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts

Lukturi, spoguļi un stikli

Pārbaudīti priekšējie lukturi	Pārbaudītas tālās gaismas	Pārbaudīti miglas lukturi
Pārbaudītas dienas gaitas gaismas	Pārbaudīti aizmugurējie lukturi	Pārbaudītas bremžu gaismas
Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas	Pārbaudīti pagrieziena signāli	Pārbaudīts numura apgaismojums
Pārbaudīti sānu atstarotāji	Pārbaudīts salona apgaismojums	Pārbaudīti paneļa brīdinājumi
Pārbaudīti saulesargi	Pārbaudīts salona spogulis	Pārbaudīti ārējie spoguļi
Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija		

Komforts un elektronika

Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma	Pārbaudīta apsildes sistēma	Pārbaudīta ventilācija
Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais)	Pārbaudīti elektriskie logi	Pārbaudīta centrālā atslēga
Pārbaudīta tālvadības atslēga	Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene	Pārbaudīts multimediju ekrāns
Pārbaudīts radio	Pārbaudīta navigācija (ja ir)	Pārbaudīts Bluetooth savienojums
Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas	Pārbaudīti parkošanās sensori	Pārbaudīta atpakaļskata kamera
Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas	Pārbaudīts krūza kontroles darbs	Pārbaudīti stūres pogas
Pārbaudīts skaņas signāls	Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir)	

Drošības aprīkojums

Pārbaudītas gaisa spilveni	Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis	Pārbaudīts ABS brīdinājums
Pārbaudīta stabilitātes kontrole	Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība	Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība

Dzinēja nodalījums un šķidrums

Dzinējs iedarbojas normāli	Dzinējs strādā vienmērīgi	Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu
Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi	Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas	Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde
Pārbaudīts akumulators	Pārbaudīta akumulatora uzlāde	Pārbaudīts ģenerators
Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes	Pārbaudīts eļļas līmenis	Pārbaudīta eļļas kvalitāte
Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis	Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis
Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte	Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis	Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte
Papildīts logu mazgāšanas šķidrums	Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)	

Bremžu sistēma

Pārbaudīti priekšējie bremžu diski	Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski	Pārbaudīti bremžu kluči
Pārbaudītas bremžu šļūtenes	Pārbaudītas bremžu līnijas	Pārbaudīta rokas bremze
Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija	Apstiprināta ABS darbība	

Stūre un piekare

Pārbaudīta stūres ģeometrija	Pārbaudīta stūres reakcija	Apstiprināts, ka stūrei nav brīv kustības
Pārbaudīts stūres pastiprinātājs	Pārbaudīta priekšējā piekare	Pārbaudīta aizmugurējā piekare
Pārbaudīti amortizatori	Pārbaudītas atsperes	Pārbaudītas lodbalsti
Pārbaudīti riteņu gultņi		

Riteņi un riepas

Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums	Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums	Pārbaudīts riepu nodilums
Pārbaudītas riepu sānu malas	Pārbaudīts riepu spiediens	Pārbaudīta rezerves riepa
Pārbaudīti vieglmetāla diski	Pārbaudītas riteņu skrūves	Pārbaudīta drošības skrūve
Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)		

Izplūdes un degvielas sistēma

Pārbaudīta izplūdes sistēma	Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē	Pārbaudīts katalizators
Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir)	Pārbaudīts degvielas bāka	Pārbaudītas degvielas caurules
Pārbaudīts degvielas vāciņš		

Testa brauciens un darbība

Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās	Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana	Pārbaudīta sajūga darbība
Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte	Apstiprināta stabila braukšana	