

# Отчёт о диагностике

## 2014 TOYOTA AURIS Aspiration



### Данные об автомобиле

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Серый                     | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 84 g/km            |
| Тип топлива: Бензин / Гибрид    |                                                    |
| Тип кузова: Хэтчбек             | Полная масса транспортного средства (GVW): 1815 kg |
| Количество дверей: 5            | Объём двигателя: 1.80 l                            |
| Количество мест: 5              | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 205 074 km              | Мощность: 100 кВт                                  |
| VIN-код: SB1MS3JE50E080202      | Расход топлива: 3.60 l/100km                       |
| Коробка передач: Автоматическая | Размер шин: 195/65 - 15"                           |
| Тип привода: Передний привод    | Идентификатор Longo Stock: N682087                 |
| Longo Certified                 |                                                    |

### Фотографии автомобиля



#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2014 TOYOTA AURIS Aspiration



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 205 074 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.



Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.


### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 14 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 2 выявленных проблем | ✔ 3 выявленных проблем | ✔ 9 выявленных проблем |

### Процесс диагностики






## Кузов

---


### ✓ 1. Освещение: Лампочки



### ✓ 2. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке



### ✓ 3. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



## Механическая часть

---

- ✓ **1. ПОДВЕСКА:** Верхнее крепление стойки амортизатора (оба)



- ✓ **2. ПОДВЕСКА:** Амортизаторы (Пара)



- ✓ **3. ПОДВЕСКА:** Стабилизатор Поперечной Устойчивости




✓ **4. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



---

✓ **5. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



---

✓ **6. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

---

✓ **7. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

---

✓ **8. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Труба - Задняя/Выпускная/Глушитель



---

✓ **9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ:** Вакуумирование/Заправка Системы

---

**Другое**


✔ 1. Диагностическое Фото



## 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



### 3. Добавить Фото Переднего Салона



✓ 4. Измерение Кондиционирования Воздуха



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2014 TOYOTA AURIS Aspiration



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Вакуумирование/Заправка Системы
- ✓ 2. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 3. Заменить Лампочку Фар
- ✓ 4. Заменить Передний Дворник (Механический)
- ✓ 5. Верхняя опора стойки (обе)
- ✓ 6. Стабилизатор Поперечной Устойчивости
- ✓ 7. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 8. Амортизаторы (Пара)

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OE685/2)
- 2. Refrigerant R134A (R134A)
- 3. Стеклоочиститель (VAL575833)
- 4. Стойка Стабилизатора (CTRCL0586)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 4.2L
- 6. Прокладка Поддона (81930263)
- 7. Стеклоочиститель (VAL575825)
- 8. Амортизатор Правый (DSB395G)
- 9. Амортизатор Левый (DSB396G)
- 10. Ремкомплект, Опора Стойки Амортизатора (D600062)

#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

## 2014 TOYOTA AURIS Aspiration

Дополнительные фотографии
















| Service uitgevoerd                       | Service uitgevoerd                        | Service uitgevoerd                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kilometers:                              | Kilometers:                               | Kilometers:                         |
| Datum:                                   | Datum:                                    | Datum:                              |
| Tussentijdse<br>105,000 km/7 jaar*       | Volledige service<br>120,000 km/8 jaar*   | Tussentijdse<br>125,000 km/13 jaar* |
| Service uitgevoerd                       | Service uitgevoerd                        | Service uitgevoerd                  |
| Kilometers: <u>120.354</u>               | Kilometers: <u>179.900</u>                | Kilometers:                         |
| Datum: <u>16-11-2023</u>                 | Datum: <u>17-11-2025</u>                  | Datum:                              |
| <b>AutoProfijt</b><br>225,000 km/9 jaar* | <b>AutoProfijt</b><br>225,000 km/15 jaar* |                                     |
| <b>AUTOBEDRIJF STUKKER</b>               | <b>AUTOBEDRIJF STUKKER</b>                |                                     |
| Oranjestraat 30 Holten                   | Oranjestraat 30 Holten                    |                                     |
| T 0548-361363                            | T 0548-361363                             |                                     |
| Service uitgevoerd                       | Service uitgevoerd                        | Service uitgevoerd                  |
| Kilometers:                              | Kilometers:                               | Kilometers:                         |
| Datum:                                   | Datum:                                    | Datum:                              |
| Tussentijdse<br>165,000 km/11 jaar*      | Volledige service<br>180,000 km/12 jaar*  | Tussentijdse<br>255,000 km/17 jaar* |

\*Om het even welke het eerst voorkomt



# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |