

Historiek van het voertuig met chassisnummer **TMBJG7NU3KJ015321**

Merk/Model:	SKODA KAROQ	Eerste ingebruikname:	12/06/2019
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	12/06/2019
Euronorm:	6dt		
CO ₂ -emissies (g/km):	125 (NEDC) - 155 (WLTP)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	Nee		
Situatie op:	19/06/2024		

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
112.293	19/06/2024				
108.633	14/02/2024				
100.699	16/10/2023				
91.616	09/06/2023				
84.794	27/03/2023				
74.723	07/11/2022				
68.654	19/08/2022				
59.956	12/04/2022				
52.107	09/11/2021				
38.795	15/04/2021				
31.412	13/11/2020				
27.608	07/09/2020				
22.251	16/06/2020				
12.147	09/12/2019				
10.314	09/10/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.