

Historiek van het voertuig met chassisnummer VR1JCYHZUNY591706

Merk/Model:	DS 7 CROSSBACK	Eerste ingebruikname:	19/10/2022
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	19/10/2022
Euronorm:	6if	Openstaande terugroepacties:	Nee
CO ₂ -emissies (g/km):	138 (WLTP)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	28/05/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
140.212	28/05/2026	3.089	08/12/2022		
133.241	11/03/2026				
109.070	28/10/2025				
113.167	16/10/2025				
102.737	08/07/2025				
84.694	24/04/2025				
89.630	09/04/2025				
85.988	19/03/2025				
70.768	19/12/2024				
63.106	18/10/2024				
40.253	22/07/2024				
49.999	04/06/2024				
25.501	22/11/2023				
17.244	08/09/2023				
11.712	11/04/2023				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.