Отчёт о диагностике

2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO_2 Выбросы (NEDC): 120 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Минивэн	Полная масса транспортного средства (GVW): 2471 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.60 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 188 877 km	Мощность: 118 кВт
VIN-код: VF1RFC00458398747	Расход топлива: 4.60 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/55 - 19"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N068879
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 188 877 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Arnas S., Eimantas A., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 20 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
Неисправности не обнаружены	9 выявленных проблем	11 выявленных проблем



Процесс диагностики







Диагностика OBD II

Кузов

1. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание







2. Боковая сторона: Колеса - Состояние






3. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




4. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



5. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



6. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




7. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке



8. Прочее: Крыша - Визуальные повреждения (например, от града)



9. Задняя часть: Задний бампер - Состояние и выравнивание




Механическая часть

1. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Реле Вентилятора




2. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Мотор Переднего Омывателя




3. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Вентилятор Радиатора





4. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Геометрия - весь автомобиль

5. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

6. ТОРМОЗА: Передние Тормозные Диски Оба с Колодками



7. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба) - Колодки Сняты



8. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Обе



9. ПОДВЕСКА: Сайлентблоки Продольного/Полунезависимого Рычага (Все)





10. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Вакуумирование/Заправка Системы

11. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА: Охладитель Рециркуляции Выхлопных Газов (EGR)



Другое

1. Диагностическое Фото






2. Результаты Тестовой Линии Тормозов




3. Добавить Фото Переднего Салона



4. Измерение Кондиционирования Воздуха



Отчёт о подготовке и ремонте

2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- 1. Ремонт Передних Фар
- 2. Регулировка Фар

Механический ремонт

- 1. Мотор Омывателя Переднего Стекла
- 2. Реле Вентилятора
- 3. Вентилятор Радиатора
- 4. Сайлентблоки Продольного/Полупродольного Рычага (Все)
- 5. Нижний Рычаг Подвески (Оба)
- 6. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- 7. Геометрия - Весь Автомобиль

Покрасочные работы

- 1. Покраска Двери
- 2. Покраска Переднего Бампера
- 3. Покраска Переднего Крыла

Чистка и полировка

- 1. Мойка кузова
- 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Моторное Масло 6.7L
2. Масляный Фильтр (OE666/5)
3. Хромированная Решетка RENAULT (6502-07-6040991P)
4. Renault Espace V Крыло (767490266R)
5. Рычаг Подвески (TC6909)
6. Рычаг Подвески (TC6908)
7. Вентилятор RENAULT (DDR035TT)
8. Цилиндр Багажника RENAULT (OTL21210)
9. Прокладка Поддона (834.823)
10. Рулевая Тяга Задняя Правая (551210188R)
11. Рулевая Тяга Задняя Левая (551218882R)
12. Вентилятор Охлаждения Двигателя (VAL696873)
13. Windshield Washer Pump Juke II 0184R5288R (GTV825)
14. Front Bumper Splitter Molding Espace V 620747721R (PRT24243)
15. Front Bumper Espace V 620225746R (OTL20532)

16. Регулятор Вентилятора Салона (MD667545)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris


Дополнительные фотографии








longo


longo


longo


longo
LONGO













RENAULT
e2*2007/46*0470
VF1RFC00458398747
2471 kg
4471 kg
1-1240 kg
2-1260 kg
TEKNO
516610


P
R
N
D
km/h
0
Eco
rpm
188877 km
8840.6 km
Eco


11:30
13°C
Kalmiškis
Batrakai
Oželiai
Venslaviškiai
Dembava
Veterany gatvė
Paežerys II
FM Stations
RC
Skamba gerai!
Menu
20°C
A/C
20°C


TotalEnergies
Oil:
5W40
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com




Renault ESPACE
Instructieboekje
RENAULT





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	