

Historiek van het voertuig met chassisnummer VR1JCYHZUMY513851

Merk/Model: DS 7 CROSSBACK

Energiebron: Diesel

Euronorm: 6if

CO₂-emissies (g/km): 106 (NEDC) - 139 (WLTP)

Keuring na ongeval noodzakelijk: Nee

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: 18/08/2026

Eerste ingebruikname: 16/07/2021

Eerste inschrijving in België: 16/07/2021

Openstaande terugroepacties: Nee

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
116.898	18/08/2026				
113.080	02/06/2026				
107.445	07/03/2026				
99.634	15/11/2025				
87.911	26/04/2025				
74.379	31/10/2024				
60.947	28/03/2024				
57.259	19/01/2024				
51.826	08/11/2023				
39.423	05/04/2023				
28.372	18/10/2022				
20.651	04/07/2022				
17.305	04/05/2022				
6.956	29/10/2021				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.