



Rapportdatum 27-06-2025
Rapportnummer 28.892.539

Kenteken

TR-979-L

Merk/Handelsbenaming

FORD KUGA

Datum eerste afgifte in Nederland

28-09-2018

Datum eerste toelating

28-09-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

155.472 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
27-06-2025	155.472 km	Nederland
16-06-2025	155.472 km	Nederland
23-12-2024	140.759 km	Nederland
19-09-2024	133.722 km	Nederland
18-01-2024	113.279 km	Nederland
04-10-2022	77.977 km	Nederland
03-10-2022	77.977 km	Nederland
02-12-2019	21.364 km	Nederland
16-11-2018	37 km	Nederland
01-10-2018	2 km	Nederland
28-09-2018	2 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	03-10-2026
Datum laatste tenaamstelling	27-06-2025
Catalogusprijs	€ 39.197

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	165 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.498 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1515 kg
Toegestane max. massa voertuig	2100 kg
Massa rijklaar	1615 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	27-06-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	16-06-2025 t/m 27-06-2025
Natuurlijk persoon	16-11-2018 t/m 16-06-2025
Erkend Bedrijf	01-10-2018 t/m 16-11-2018
Rechtspersoon	28-09-2018 t/m 01-10-2018

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
19-09-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af 5.*.16 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Adviespunt Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5
03-10-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes aandrijfas ondeugdelijk bevestigd 5.*.16 Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

