

Historiek van het voertuig met chassisnummer VF3MJAHVHHS101219

Merk/Model:	PEUGEOT 3008	Eerste ingebruikname:	28/04/2017
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	28/04/2017
Euronorm:	6b		
CO ₂ -emissies (g/km):	114 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	Nee		
Situatie op:	11/10/2024		

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
127.064	11/10/2024	49.879	27/06/2020		
117.110	04/06/2024	49.073	06/03/2020		
118.959	29/02/2024	40.123	03/10/2019		
117.020	18/01/2024	28.471	26/11/2018		
116.959	10/11/2023	15.670	10/04/2018		
113.040	01/06/2023	8.249	08/02/2018		
110.522	03/03/2023	8.572	10/11/2017		
107.244	20/11/2022				
90.025	16/05/2022				
85.795	24/02/2022				
77.134	08/12/2021				
72.220	27/09/2021				
61.175	02/04/2021				
58.479	21/01/2021				
55.922	10/11/2020				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.