

Отчёт о диагностике

2019 MERCEDES BENZ B180 Launch Edition



Данные об автомобиле

|                                                                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Чёрный                                                                                      | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 129 g/km           |
| Тип топлива: Бензин                                                                               | CO <sub>2</sub> Выбросы (WLTP): 144 g/km           |
| Тип кузова: Минивэн                                                                               | Полная масса транспортного средства (GVW): 1955 kg |
| Количество дверей: 4                                                                              | Объём двигателя: 1.30 l                            |
| Количество мест: 5                                                                                | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 183 644 km                                                                                | Мощность: 100 кВт                                  |
| VIN-код: WDD2470841J044535                                                                        | Расход топлива: 5.60 l/100km                       |
| Коробка передач: Автоматическая                                                                   | Размер шин: 205/55 - 17"                           |
| Тип привода: Передний привод                                                                      | Идентификатор Longo Stock: N778129                 |
|  Longo Certified |                                                    |

Фотографии автомобиля



**Отказ от ответственности**

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2019 MERCEDES BENZ B180 Launch Edition



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 183 644 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mantas G., Arnas S., Ainis G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 7 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 1 выявленных проблем | ✔ 4 выявленных проблем | ✔ 2 выявленных проблем |


### Процесс диагностики



## Салон

---

### ✓ 1. Сиденья: Все Сиденья - Состояние



## Кузов

---



### ✓ 1. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке



### ✓ 2. Задняя часть: Задний бампер - Состояние и выравнивание



✓ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **4. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



## Механическая часть

✓ **1. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

✓ **2. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

## Другое

✓ **1. Диагностическое Фото**



## ✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



## ✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



## ✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона





# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2019 MERCEDES BENZ B180 Launch Edition



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 2. Зарядить Аккумулятор

#### Покрасочные работы

- ✓ 1. Передний Бампер

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OE666/3)
- 2. Сливная Пробка Масла (518.471.021)
- 3. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.1L

#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |