

Rapportdatum 22-06-2026
Rapportnummer 31.569.509

Kenteken

JJ-907-F

Merk/Handelsbenaming

FORD MONDEO

Laatst geregistreerde tellerstand

148.441 km

Datum eerste afgifte in Nederland

31-03-2016

Datum eerste toelating

31-03-2016

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
22-06-2026	148.441 km	Nederland	19-04-2022	77.875 km	Nederland
19-06-2026	148.441 km	Nederland	25-03-2022	77.403 km	Nederland
18-05-2026	148.440 km	Nederland	25-03-2022	77.403 km	Nederland
15-05-2026	148.440 km	Nederland	09-11-2020	44.694 km	Nederland
28-04-2026	148.440 km	Nederland	06-11-2020	44.694 km	Nederland
30-03-2026	145.902 km	Nederland	09-07-2020	44.664 km	Nederland
24-03-2025	124.497 km	Nederland	26-06-2020	44.650 km	Nederland
19-03-2024	106.081 km	Nederland	19-05-2020	44.397 km	Nederland
07-06-2023	94.593 km	Nederland	13-03-2020	42.853 km	Nederland
16-02-2023	91.962 km	Nederland	05-12-2018	22.608 km	Nederland
22-06-2022	77.942 km	Nederland	16-06-2018	15.327 km	Nederland
21-06-2022	77.942 km	Nederland	31-05-2018	15.323 km	Nederland
20-06-2022	77.876 km	Nederland	05-03-2018	15.314 km	Nederland
20-06-2022	77.876 km	Nederland	15-01-2018	15.314 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum
22-06-2026**Kenteken**
JJ907F**Overige tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
13-12-2017	15.313 km	Nederland
04-08-2017	15.237 km	Nederland
31-07-2017	15.237 km	Nederland
26-10-2016	15.239 km	Nederland
10-10-2016	15.237 km	Nederland
20-09-2016	15.236 km	Nederland
26-08-2016	11.751 km	Nederland
31-03-2016	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------



Rapportdatum

22-06-2026

Kenteken

JJ907F

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	31-03-2027
Datum laatste tenaamstelling	22-06-2026
Catalogusprijs	€ 39.845

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	118,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	134 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.498 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1385 kg
Toegestane max. massa voertuig	2160 kg
Massa rijklaar	1485 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	740 kg
Aanhangwagen geremd	1250 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-06-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	19-06-2026 t/m 22-06-2026
Erkend Bedrijf	18-05-2026 t/m 19-06-2026
Erkend Bedrijf	28-04-2026 t/m 18-05-2026
Natuurlijk persoon	22-06-2022 t/m 28-04-2026



Eigenaar/houder
Periode

Erkend Bedrijf	20-06-2022 t/m 22-06-2022
Erkend Bedrijf	19-04-2022 t/m 20-06-2022
Natuurlijk persoon	06-11-2020 t/m 19-04-2022
Erkend Bedrijf	26-06-2020 t/m 06-11-2020
Natuurlijk persoon	16-06-2018 t/m 26-06-2020
Erkend Bedrijf	31-05-2018 t/m 16-06-2018
Erkend Bedrijf	05-03-2018 t/m 31-05-2018
Erkend Bedrijf	15-01-2018 t/m 05-03-2018
Erkend Bedrijf	13-12-2017 t/m 15-01-2018
Erkend Bedrijf	04-08-2017 t/m 13-12-2017
Erkend Bedrijf	10-10-2016 t/m 04-08-2017

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
30-03-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Waarschuwinginrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
24-03-2025	Goedgekeurd	Reparatieadviespunt Waarschuwinginrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan RA4
19-03-2024	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	17-09-2020	Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan in de gasgenerator een te hoge druk worden opgebouwd. Materiële gevolgen Hierdoor kan de behuizing van de gasgenerator scheuren en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	03-09-2019	Rond de minpool van de accu kan lekkage van accuzuur ontstaan. Als gevolg kan de accucontrolesensor defect raken en kan er kopersulfaat ontstaan. Materiële gevolgen Opwarmen en vlamvatten van omringende materiaal, ook als het voertuig is geparkeerd.



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	19-07-2018	Mogelijk gevaar Brand met letselschade In de koppelingsdrukplaat kunnen barsten ontstaan.
		Materiële gevolgen De koppeling kan slippen. Hierdoor is de rijnsnelheid gereduceerd, zijn de voertuigprestaties beperkt en verspreidt de koppeling een geur. In extreme gevallen komen fragmenten van de koppeling/transmissie los en raken deze de componenten onder de motorkap.
		Mogelijk gevaar Brand met letselschade Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	08-07-2016	Door een softwarefout kunnen bij auto's met adaptieve led-koplampen de koplampen onverwacht worden uitgeschakeld.
		Materiële gevolgen Uitval van de koplampen. De koplampen kunnen weer ingeschakeld worden door het contact uit- en aan te zetten.
		Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

