

Rapportdatum 30-04-2026
Rapportnummer 31.186.492

Kenteken

HJ-139-B

Merk/Handelsbenaming

OPEL MERIVA

Laatst geregistreerde tellerstand

202.566 km

Datum eerste afgifte in Nederland

10-11-2015

Datum eerste toelating

10-11-2015

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
30-04-2026	202.566 km	Nederland	29-09-2021	135.752 km	Nederland
30-04-2026	202.566 km	Nederland	21-09-2021	135.750 km	Nederland
24-04-2026	202.566 km	Nederland	20-09-2021	135.750 km	Nederland
22-04-2026	202.566 km	Nederland	16-09-2021	135.750 km	Nederland
21-04-2026	202.556 km	Nederland	15-09-2021	135.750 km	Nederland
03-06-2025	186.355 km	Nederland	28-07-2021	135.729 km	Nederland
13-07-2024	171.087 km	Nederland	28-07-2021	135.729 km	Nederland
10-06-2024	169.000 km	Nederland	22-06-2021	135.729 km	Nederland
08-03-2023	147.765 km	Nederland	22-06-2021	135.729 km	Nederland
06-02-2023	146.510 km	Nederland	21-06-2021	135.729 km	Nederland
27-07-2022	135.849 km	Nederland	21-06-2021	135.729 km	Nederland
26-07-2022	135.793 km	Nederland	17-05-2021	135.729 km	Nederland
01-02-2022	135.793 km	Nederland	17-05-2021	135.726 km	Nederland
30-09-2021	135.752 km	Nederland	01-05-2021	135.726 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum
30-04-2026Kenteken
HJ139B

Overige tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
01-05-2021	135.726 km	Nederland
20-04-2021	135.725 km	Nederland
22-12-2020	131.181 km	Nederland
20-08-2020	123.491 km	Nederland
11-11-2019	106.986 km	Nederland
01-11-2019	106.160 km	Nederland
08-10-2019	101.611 km	Nederland
08-10-2019	101.611 km	Nederland
09-04-2019	87.166 km	Nederland
24-12-2018	80.312 km	Nederland
02-08-2018	69.059 km	Nederland
01-06-2018	64.202 km	Nederland
13-09-2016	19.587 km	Nederland
10-11-2015	1 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------



Rapportdatum

30-04-2026

Kenteken

HJ139B

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	27-07-2026
Datum laatste tenaamstelling	30-04-2026
Catalogusprijs	€ 24.779

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	124 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.364 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1293 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1393 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	680 kg
Aanhangwagen geremd	1150 kg
Middenas geremd	1150 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	30-04-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	24-04-2026 t/m 30-04-2026
Erkend Bedrijf	21-04-2026 t/m 24-04-2026
Natuurlijk persoon	26-07-2022 t/m 21-04-2026
Erkend Bedrijf	30-09-2021 t/m 26-07-2022



Rapportdatum
30-04-2026Kenteken
HJ139B

Eigenaar/houder

Periode

Erkend Bedrijf	21-09-2021 t/m 30-09-2021
Erkend Bedrijf	16-09-2021 t/m 21-09-2021
Erkend Bedrijf	28-07-2021 t/m 16-09-2021
Erkend Bedrijf	22-06-2021 t/m 28-07-2021
Erkend Bedrijf	21-06-2021 t/m 22-06-2021
Erkend Bedrijf	17-05-2021 t/m 21-06-2021
Erkend Bedrijf	01-05-2021 t/m 17-05-2021
Erkend Bedrijf	20-04-2021 t/m 01-05-2021
Rechtspersoon	10-11-2015 t/m 20-04-2021

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
03-06-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27
10-06-2024	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	21-11-2016	De staalkabel die de gordelspanner verbindt met de gordelspanner kan verbuigen en beschadigen. Als gevolg daarvan kan deze bij een ongeval niet voldoende kracht opvangen.

Materiële gevolgen

Mogelijk niet voldoende bescherming bieden bij een ongeval.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Nee	14-10-2015	Door het herhaaldelijk bewegen van de hoogteverstelling van de voorstoelen kunnen de staalkabels van de buitenste gordelspanners overmatig buigen. Hierdoor kunnen de staalkabels beschadigen en breken.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Indien de staalkabel beschadigd is kan deze minder kracht opnemen. Indien de staalkabel gebroken is werkt de veiligheidsgordel niet meer.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval



Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

