

# Отчёт о диагностике

## 2018 OPEL MOKKA X Innovation



### Данные об автомобиле

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Цвет: Чёрный                  | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 106 g/km           |
| Тип топлива: Дизель           |  |
| Тип кузова: Внедорожник       | Полная масса транспортного средства (GVW): 1883 kg |
| Количество дверей: 5          | Объём двигателя: 1.60 l                            |
| Количество мест: 5            | Цилиндры: 4  |
| Пробег: 179 311 km            | Мощность: 100 кВт                                  |
| VIN-код: W0LJD7EC3NB119728    | Расход топлива: 4.10 l/100km                       |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 215/60 - 17"                           |
| Тип привода: Передний привод  | Идентификатор Longo Stock: N392718                 |

Longo Certified

### Фотографии автомобиля



### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2018 OPEL MOKKA X Innovation



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 179 311 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 2 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                         | Кузов                  | Механическая часть     |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ Неисправности не обнаружены | ✔ 1 выявленных проблем | ✔ 1 выявленных проблем |

### Процесс диагностики



### Кузов

- ✔ **1. Задняя часть:** Задний бампер - Состояние и выравнивание



## Механическая часть

---

### ✓ 1. ТОРМОЗА: Задние Тормозные Колодки (Все)



## Другое

---

### ✓ 1. Диагностическое Фото



✔ **2. Добавить Фото Переднего Салона**



✔ **3. Измерение Кондиционирования Воздуха**



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2018 OPEL MOKKA X Innovation



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Задние Тормозные Колодки

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Комплект Тормозных Колодок (LP2167)

#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Дополнительная информация о 2018 OPEL MOKKA X Innovation



Дополнительные фотографии















8 Bevestiging onderhoud

| Onderhoud   | Klein <input checked="" type="checkbox"/> | Groot <input type="checkbox"/>                          | Onderhoud   | Klein <input checked="" type="checkbox"/> | Groot <input type="checkbox"/>                          | Onderhoud  | Klein <input type="checkbox"/>       | Groot <input type="checkbox"/>                                     |
|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| Datum   | 12/24                                     | 123320  | Datum   | 03/25                                     | 141887  | Datum  | 4.2.26                               | 172130   |
| Motorolie   |   |   | Motorolie   |   |   | Motorolie  |                                      |  |
| Kwaliteit:  | dexos1 <input type="checkbox"/>           | dexos2 <input type="checkbox"/>                         | Kwaliteit:  | dexos1 <input type="checkbox"/>           | dexos2 <input type="checkbox"/>                         | Kwaliteit:   | dexos1 <input type="checkbox"/>      | dexos2 <input type="checkbox"/>                                    |
|   | dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>      |   |   | dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>      |   |  | dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/> |  |
|   | ACEA A3 <input type="checkbox"/>          | B4 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> |   | ACEA A3 <input type="checkbox"/>          | B4 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> |  | ACEA A3 <input type="checkbox"/>     | B4 <input type="checkbox"/> C3 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motorolieviscositeit:   | 5W-30                                     |   | Motorolieviscositeit:   | 5W-30                                     |   | Motorolieviscositeit:  | 5W-30                                |  |
| Vorstbescherming, koelvloeistof   |   | °C  | Vorstbescherming, koelvloeistof   |   | °C  | Vorstbescherming, koelvloeistof  |                                      | °C   |
| Ja Nee  |   |   | Ja Nee  |   |   | Ja Nee   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterij (handzender)                               |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Batterij (handzender)                               |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Batterij (handzender)  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pollenfilter  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Pollenfilter  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Pollenfilter   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement                                  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement                                  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Poly-V-riem   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Poly-V-riem   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Poly-V-riem  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tandriem  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Tandriem  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Tandriem   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter                                     |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter                                     |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transmissieolie                                     |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Transmissieolie                                     |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Transmissieolie  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bandenreparatieset                                  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bandenreparatieset                                  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bandenreparatieset   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Remvoeringen voor/achter                            |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Remvoeringen voor/achter                            |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Remvoeringen voor/achter   |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bougies   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bougies   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bougies  |                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Koelvloeistof                                       |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Koelvloeistof                                       |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Koelvloeistof  |                                      |  |
| <b>Autobedrijf Ron Plomp</b><br>Meerland 1<br>1447 KA Purmerend<br>Telefoon 0299-645625 |   |   | <b>Autobedrijf Ron Plomp</b><br>Meerland 1<br>1447 KA Purmerend<br>Telefoon 0299-645625 |   |   | Stempel en handtekening van de afgevoerde auto<br><b>DR. F. I. K.</b><br><b>Autobedrijf Ron Plomp</b><br>Meerland 1<br>1447 KA Purmerend<br>Telefoon 0299-645625 |                                      |  |



# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



## Идентификация и история автомобиля

|   |  |   |
|---|--|---|
| Проверен VIN номер                                  | Подтвержден регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтвержден год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|  |  |   |
|--|--|---|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|  |                              |                                      |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления   | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок  | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)   | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники   | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |  |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |  |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |   |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |