Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Inscription

Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO_2 Выбросы (NEDC): 132 g/km
Тип топлива: Дизель	CO_2 Выбросы (WLTP): 162 g/km
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2390 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 251 070 km	Мощность: 140 кВт
VIN-код: YV1UZA8UDK1218179	Расход топлива: 4.90 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/55 - 19"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: L682381
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Inscription

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 251 070 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas Š.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 13 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
2 выявленных проблем	4 выявленных проблем	7 выявленных проблем




Процесс диагностики







Диагностика OBD II






Салон

1. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние




2. Операция: Элементы крыши - Электронное открывание и состояние


Кузов

1. Боковая сторона: Колеса - Состояние






2. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



3. Задняя часть: Задний бампер - Состояние и выравнивание




4. Передняя часть: Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключающих техосмотр



Механическая часть

1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

2. ПОДВЕСКА: Шаровая Опора Нижняя Обе Стороны



3. ТОРМОЗА: Передние Тормозные Диски Оба



4. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба)



5. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Подогрев Сидений

6. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО: Форсунки (Все)


7. ДВИГАТЕЛЬ: Крышка Клапанов Распредвала и Прокладка



Другое

1. Добавить AdBlue

2. Результаты Тестовой Линии Тормозов





3. Диагностическое Фото









4. Добавить Фото Переднего Салона



5. Измерение Кондиционирования Воздуха



Отчёт о подготовке и ремонте

2018 VOLVO XC60 Inscription

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- 1. Заменить Люк (или Механизм)

Механический ремонт

- 1. Крышка Распредвала/Клапанов и Прокладка
- 2. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- 3. Шаровая Опора - Нижняя (Обе)
- 4. Форсунки (все)

Чистка и полировка

- 1. Мойка кузова
- 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. AdBlue 1L
2. Масляный Фильтр (OE662/4)
3. Прокладка Крышки Головки Блока (71-12279-00)
4. Комплект Уплотнителей, Распылитель Форсунки (DRM0189)
5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
6. Прокладка Поддона (EL247804)
7. Sunroof Set XC60 31395521 (MGM46701)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2018 VOLVO XC60 Inscription

Дополнительные фотографии








longo


longo



longo


longo


VOLVO




50
80




MADE IN SWEDEN
2— 1230 kg
1— 1210 kg
4690 kg
2390 kg
YV1UZA8UDK1218179
e4*2007/46*1220*03
VOLVO CAR CORPORATION
2018
19
724—16
INSCRIPTION
VOLVO


17°c
11:56
0
km/h
50
P
R
N
D



11:56
Best. inst.
Vooruit
Recent
Lovendonk
Sleidinge
IJkmeesterstraat 150
Gent
Eeklostraat 21
Lembeke
Tinklų gatvė
3D
100m
FM
REKLAMA


TotalEnergies
0w20
251070
Oil Filter Change:
Next Oil Change
261070
Service Technician Signature:
baltics.totalenergies.com




VOLVO
XC60
ERGÄNZUNG ZUR BETRIEBSANLEITUNG


REKLAMA
Verbinden met telefoon...
Auto status
Service
Gebruik Externe Diagnose zodat een Volvo-monteur bij een probleem de autogegevens op afstand kan uitlezen. Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met uw erkende Volvo-dealer.
Berichten
Status
TPMS
Service
Tot service
199 dagen
15564 km
20°C
AUTO
20°C


SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 6
Ausgeführt
km 179795
Datum 26/06/24
Auftrag Nr.
Art der Serviceleistung
VOLVO
Van Schoubroek Motors NV
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung
Service Nr. 7
Ausgeführt
km 204668
Datum 02/07/25
Auftrag Nr.
Art der Serviceleistung
VOLVO
Van Schoubroek Motors NV
J. Paryslaan 22 9940 Evergem
Tel. 09 253 76 18
Mail info@vanschoubroekmotors.be
BTW BE0466632950
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung
Service Nr. 8
Ausgeführt
km 236.634
Datum 13-5-2026
Auftrag Nr. GROTE BEURT
Art der Serviceleistung
VOLVO
Van Schoubroek Motors NV
J. Paryslaan 22 9940 Evergem
Tel. 09 253 76 18
Mail info@vanschoubroekmotors.be
BTW BE0466632950
Bemerkung





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	