Отчёт о диагностике

2022 VOLVO XC40 Momentum Business

Данные об автомобиле

Цвет: Белый	CO_2 Выбросы (NEDC): 147 g/km
Тип топлива: Бензин	CO_2 Выбросы (WLTP): 165 g/km
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2120 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.50 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 3
Пробег: 198 209 km	Мощность: 95 кВт
VIN-код: YV1XZL4VDN2773365	Расход топлива: 6.50 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/60 - 17"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N830636
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2022 VOLVO XC40 Momentum Business

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 198 209 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 7 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
Неисправности не обнаружены	4 выявленных проблем	3 выявленных проблем


Процесс диагностики







Диагностика OBD II





Кузов

1. Передняя часть: Шумоизоляция Капота - Состояние



2. Передняя часть: Капот - Визуальные Повреждения



3. Передняя часть: Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключающих техосмотр





4. Задняя часть: Задний бампер - Состояние и выравнивание



Механическая часть

1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

2. ДРУГОЕ: Заменить Шины



3. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба)



Другое

1. Диагностическое Фото









2. Результаты Тестовой Линии Тормозов





3. Добавить Фото Переднего Салона



4. Измерение Кондиционирования Воздуха



Отчёт о подготовке и ремонте

2022 VOLVO XC40 Momentum Business

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- 1. Ремонт Лобового Стекла

Механический ремонт

- 1. Заменить Шины
- 2. Замена Масла и Фильтра Двигателя

Чистка и полировка

- 1. Мойка кузова
- 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.6L
2. Прокладка Поддона (EL247804)
3. Austone 235/60R17 Winter Tire (AUSTONE 235/60R17 WINTER)
4. Масляный Фильтр (HU9009z)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2022 VOLVO XC40 Momentum Business

Дополнительные фотографии



















MADE IN BELGIUM
VOLVO CAR CORPORATION
e9*2007/46*3146
YV1XZL4VDN2773365
2120 kg
3720 kg
1— 1100 kg
2— 1080 kg
19
614
Assar Gabrielssons väg
405 31 Gothenburg, Sweden
VOLVO



19°c
15:23
0
km/h
P
R
N
D
M
410 km


15:23
Best. inst.
Vooruit
Recent
Liviusstraat 8
6135 Sittard-Geleen
Antoon Spinoystraa...
Mechelen
Z4 Broekooi 180
Asse
Paliūniškis
Pagiegala
Pamarliškiai
Paežerys I
2D
102.5 MHz
Verbinden met telefoon...


TotalEnergies
0W20
2026.11.06
Next Oil Change
208209
2021.11.06
baltics.totalenergies.com


VOLVO


servicebeurt nr. 2
56105
20-2-24
Newtonweg 4
6101 WX Echt
Tel. 0475 - 48 90 48
servicebeurt nr. 3
90366
16-09-2024
GARAGE FRIJSINGER
Langs de Heij 4
6136 KR Sittard
Tel.046-4511428
E-Mail. info@frijsinger.nl
Servicebeurt nr. 4
116245
24-01-2025
GARAGE FRIJSINGER
Langs de Heij 4
6136 KR Sittard
Tel.046-4511428
E-Mail. info@frijsinger.nl
Servicebeurt nr. 5
149059
18-07-2025
Bosch Car Service
Garage Frijsinger
Langs de Heij 4
6136 KR Sittard
+31 46 451 148
info@frijsinger.nl
www.frijsinger.nl
BOSCH
Service
grote beurt


SERVICE
Servicebeurt nr. 6
171609
09-01-2026
Kleine beurt
Servicebeurt nr. 7
Servicebeurt nr. 8
Bosch Car Service
Garage Frijsinger
Langs de Heij 4
6136 KR Sittard
+31 46 451 148
info@frijsinger.nl
www.frijsinger.nl
BOSCH
Service


15:28
102.5 MHz
No phone connected
Car status
Service
Use Remote Diagnostics to enable a workshop technician to remotely read data from your car if you have encountered a problem. Contact your authorised Volvo retailer to use this service.
Messages
Status
TPMS
Service
To Service
360 days
30000 km
20°C
20°C
START ENGINE STOP





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	