

Отчёт о диагностике

2019 PEUGEOT 5008 Premium



Данные об автомобиле

Цвет: Зелёный	CO ₂ Выбросы (NEDC): 118 g/km
Тип топлива: Бензин	CO ₂ Выбросы (WLTP): 151 g/km
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2120 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.20 l
Количество мест: 7	Цилиндры: 3
Пробег: 119 969 km	Мощность: 96 кВт
VIN-код: VF3MRHNSJL085505	Расход топлива: 5.20 l/100km
Коробка передач: Механическая	Размер шин: 205/55 - 19"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N503207
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2019 PEUGEOT 5008 Premium



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 119 969 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Eimantas A., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 8 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ Неисправности не обнаружены	✔ 1 выявленных проблем	✔ 7 выявленных проблем

Процесс диагностики



Диагностика OBD II



Кузов	Двигатель	Трансмиссия	Степень модификации	Средняя стоимость
1	1.6	5-ступенчатая механика	10%	150 000 руб.
2	1.8	5-ступенчатая механика	15%	180 000 руб.
3	2.0	5-ступенчатая механика	20%	210 000 руб.
4	2.0	5-ступенчатая механика	25%	240 000 руб.
5	2.0	5-ступенчатая механика	30%	270 000 руб.
6	2.0	5-ступенчатая механика	35%	300 000 руб.
7	2.0	5-ступенчатая механика	40%	330 000 руб.
8	2.0	5-ступенчатая механика	45%	360 000 руб.
9	2.0	5-ступенчатая механика	50%	390 000 руб.
10	2.0	5-ступенчатая механика	55%	420 000 руб.
11	2.0	5-ступенчатая механика	60%	450 000 руб.
12	2.0	5-ступенчатая механика	65%	480 000 руб.
13	2.0	5-ступенчатая механика	70%	510 000 руб.
14	2.0	5-ступенчатая механика	75%	540 000 руб.
15	2.0	5-ступенчатая механика	80%	570 000 руб.
16	2.0	5-ступенчатая механика	85%	600 000 руб.
17	2.0	5-ступенчатая механика	90%	630 000 руб.
18	2.0	5-ступенчатая механика	95%	660 000 руб.
19	2.0	5-ступенчатая механика	100%	690 000 руб.
20	2.0	5-ступенчатая механика	105%	720 000 руб.
21	2.0	5-ступенчатая механика	110%	750 000 руб.
22	2.0	5-ступенчатая механика	115%	780 000 руб.
23	2.0	5-ступенчатая механика	120%	810 000 руб.
24	2.0	5-ступенчатая механика	125%	840 000 руб.
25	2.0	5-ступенчатая механика	130%	870 000 руб.
26	2.0	5-ступенчатая механика	135%	900 000 руб.
27	2.0	5-ступенчатая механика	140%	930 000 руб.
28	2.0	5-ступенчатая механика	145%	960 000 руб.
29	2.0	5-ступенчатая механика	150%	990 000 руб.
30	2.0	5-ступенчатая механика	155%	1 020 000 руб.
31	2.0	5-ступенчатая механика	160%	1 050 000 руб.
32	2.0	5-ступенчатая механика	165%	1 080 000 руб.
33	2.0	5-ступенчатая механика	170%	1 110 000 руб.
34	2.0	5-ступенчатая механика	175%	1 140 000 руб.
35	2.0	5-ступенчатая механика	180%	1 170 000 руб.
36	2.0	5-ступенчатая механика	185%	1 200 000 руб.
37	2.0	5-ступенчатая механика	190%	1 230 000 руб.
38	2.0	5-ступенчатая механика	195%	1 260 000 руб.
39	2.0	5-ступенчатая механика	200%	1 290 000 руб.
40	2.0	5-ступенчатая механика	205%	1 320 000 руб.
41	2.0	5-ступенчатая механика	210%	1 350 000 руб.
42	2.0	5-ступенчатая механика	215%	1 380 000 руб.
43	2.0	5-ступенчатая механика	220%	1 410 000 руб.
44	2.0	5-ступенчатая механика	225%	1 440 000 руб.
45	2.0	5-ступенчатая механика	230%	1 470 000 руб.
46	2.0	5-ступенчатая механика	235%	1 500 000 руб.
47	2.0	5-ступенчатая механика	240%	1 530 000 руб.
48	2.0	5-ступенчатая механика	245%	1 560 000 руб.
49	2.0	5-ступенчатая механика	250%	1 590 000 руб.
50	2.0	5-ступенчатая механика	255%	1 620 000 руб.
51	2.0	5-ступенчатая механика	260%	1 650 000 руб.
52	2.0	5-ступенчатая механика	265%	1 680 000 руб.
53	2.0	5-ступенчатая механика	270%	1 710 000 руб.
54	2.0	5-ступенчатая механика	275%	1 740 000 руб.
55	2.0	5-ступенчатая механика	280%	1 770 000 руб.
56	2.0	5-ступенчатая механика	285%	1 800 000 руб.
57	2.0	5-ступенчатая механика	290%	1 830 000 руб.
58	2.0	5-ступенчатая механика	295%	1 860 000 руб.
59	2.0	5-ступенчатая механика	300%	1 890 000 руб.
60	2.0	5-ступенчатая механика	305%	1 920 000 руб.
61	2.0	5-ступенчатая механика	310%	1 950 000 руб.
62	2.0	5-ступенчатая механика	315%	1 980 000 руб.
63	2.0	5-ступенчатая механика	320%	2 010 000 руб.
64	2.0	5-ступенчатая механика	325%	2 040 000 руб.
65	2.0	5-ступенчатая механика	330%	2 070 000 руб.
66				

- ✓ **1. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



Механическая часть

- ✔ **1. ДВИГАТЕЛЬ:** Ремень ГРМ



✓ **2. ДВИГАТЕЛЬ:** Ремень Привода Вспомогательных Агрегатов



✓ **3. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **4. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



✓ **5. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор



✓ **6. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

✓ **7. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Обе



Другое

✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2019 PEUGEOT 5008 Premium



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 2. Ремень Привода Распредвала
- ✓ 3. Ремень привода вспомогательных агрегатов
- ✓ 4. Замена Масла и Фильтра Двигателя

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP540/1)
- 2. Ремень Генератора (6PK1045)
- 3. Прокладка Вакуумного Насоса (EL795140)
- 4. Прокладка Поддона (834.823)
- 5. Комплект Ремня Привода Распредвала (GATK05T360HOB)
- 6. 5W30 Quartz Ineo RCP 208L 3.5L

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о


2019 PEUGEOT 5008 Premium

Дополнительные фотографии















ONDERHOUDSHISTORIE	
Datum: 23-1-2013 km-stand: 48300 Normale Gebruiksomstandigheden ☒ Zware Gebruiksomstandigheden ☐ VAN MOSSEL Peugeot Dealer Van Mossel Zandvoort Kleine Tucht 25, 1907 CB Zandvoort Tel: 075 - 816 00 74 www.vanmossel.nl/peugeot Volgende controle bij 23.000 km of op 23-03-2013	Datum: 28-4-2013 km-stand: 65400 Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐ BROEKHUIS Peugeot Dealer Willemsvaart 18a 8019 AB Zwolle Tel: (088) 003 55 15 www.broekhuis.nl Volgende controle bij 90148 km of op 28-4-2014
Datum: 10-6-12 km-stand: 87697 Normale Gebruiksomstandigheden ☒ Zware Gebruiksomstandigheden ☐ BROEKHUIS beweegt mensen Periodieke onderhoudscontrole Broekhuis Dronten Pioniersweg 10-12 8251 KN Dronten T 0321 72 54 00 www.broekhuis.nl Volgende controle bij 10-6-25 km of op 10-6-125	Datum: 14-5-12 km-stand: 10995 Normale Gebruiksomstandigheden ☒ Zware Gebruiksomstandigheden ☐ BROEKHUIS beweegt mensen Periodieke onderhoudscontrole Broekhuis Dronten Pioniersweg 10-12 8251 KN Dronten T 0321 72 54 00 www.broekhuis.nl Volgende controle bij 13000 km of op 14-5-126



150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	