

Rapportdatum 09-09-2025
Rapportnummer 29.417.923

Kenteken

L-677-JP

Merk/Handelsbenaming

KIA XCEED

Laatst geregistreerde tellerstand

191.593 km

Datum eerste afgifte in Nederland

30-07-2021

Datum eerste toelating

30-07-2021

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
09-09-2025	191.593 km	Nederland
09-09-2025	191.593 km	Nederland
05-09-2025	191.593 km	Nederland
04-09-2025	191.593 km	Nederland
21-07-2025	184.392 km	Nederland
21-07-2025	184.392 km	Nederland
16-04-2025	171.606 km	Nederland
15-04-2025	171.550 km	Nederland
12-09-2024	143.889 km	Nederland
14-02-2024	114.364 km	Nederland
26-08-2022	50.936 km	Nederland
30-03-2022	31.093 km	Nederland
10-11-2021	16.572 km	Nederland
12-10-2021	10.315 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
30-07-2021	14 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	30-07-2027
Datum laatste tenaamstelling	09-09-2025
Catalogusprijs	€ 36.350

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	10,10 kW	Emissieklasse	Z
Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	29,00000 g/km
Netto max. vermogen	77,20 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.580 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1494 kg
Toegestane max. massa voertuig	2030 kg
Massa rijklaar	1594 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	09-09-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	05-09-2025 t/m 09-09-2025
Erkend Bedrijf	04-09-2025 t/m 05-09-2025
Rechtspersoon	30-07-2021 t/m 04-09-2025

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

21-07-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (goed) 5.*.55 Reparatiepunt Mistachterlicht werkt niet (goed) 5.*.55
------------	-------------	---

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Nee	08-01-2025	De printplaat (PCB) in de Hydraulic Clutch Actuator (HCA) kan vervuild raken met vloeistof.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Een met vloeistof vervuilde printplaat kan leiden tot een elektrische kortsluiting, wat mogelijk kan resulteren in een brand in het motorcompartiment.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.