

Rapportdatum 17-07-2024
Rapportnummer 26.275.971**Kenteken**

43-XHV-2

Merk/HandelsbenamingOPEL ZAFIRA
TOURER**Laatst geregistreeerde tellerstand**

178.875 km

Datum eerste afgifte in Nederland

14-06-2012

Datum eerste toelating

14-06-2012

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

| <u>Datum</u> | <u>Tellerstand</u> | <u>Datum</u> | <u>Tellerstand</u> | <u>Datum</u> | <u>Tellerstand</u> |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 17-07-2024 | 178.875 km | 26-01-2018 | 61.784 km | | |
| 16-07-2024 | 178.875 km | 25-01-2018 | 61.784 km | | |
| 28-06-2024 | 178.872 km | 11-12-2017 | 61.697 km | | |
| 21-06-2024 | 178.872 km | 30-05-2017 | 54.094 km | | |
| 21-03-2024 | 173.872 km | 24-05-2016 | 45.544 km | | |
| 18-12-2023 | 170.323 km | 19-05-2015 | 33.386 km | | |
| 12-12-2022 | 149.827 km | | | | |
| 29-11-2022 | 149.822 km | | | | |
| 14-03-2022 | 136.712 km | | | | |
| 30-11-2021 | 132.479 km | | | | |
| 27-11-2020 | 117.838 km | | | | |
| 13-01-2020 | 99.975 km | | | | |
| 08-01-2019 | 80.293 km | | | | |
| 07-01-2019 | 80.291 km | | | | |

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

**Voertuig**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Voertuigcategorie | M1 Personenvervoer <= 9 personen |
| Vervaldatum APK | 25-01-2025 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17-07-2024 |
| Catalogusprijs | € 39.014 |

Milieuprestaties

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| Brandstof | Diesel | CO2 uitstoot gewogen | |
| Netto max. vermogen | 121,00 kW | CO2 uitstoot gecombineerd | 159 g/km |
| Nominaal continu max. vermogen | | Emissieklasse | 5 |

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

| | |
|--------------------|--------------|
| Carrosserietype | Stationwagen |
| Aantal zitplaatsen | |
| Kleur | GRIJS |

Motor

| | |
|------------------|-----------------------|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.956 cm ³ |

Massa en laadvermogen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Massa ledig voertuig | 1633 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | 2425 kg |
| Massa rijklaar | 1733 kg |

Maximum te trekken massa

| | |
|-----------------------|---------|
| Aanhangwagen ongeremd | 750 kg |
| Aanhangwagen geremd | 1400 kg |
| Middenas geremd | 1400 kg |

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Erkend Bedrijf | 17-07-2024 t/m heden |
| Erkend Bedrijf | 28-06-2024 t/m 17-07-2024 |
| Erkend Bedrijf | 21-06-2024 t/m 28-06-2024 |
| Natuurlijk persoon | 26-01-2018 t/m 21-06-2024 |
| Erkend Bedrijf | 11-12-2017 t/m 26-01-2018 |



Rapportdatum
17-07-2024Kenteken
43XHV2**Kentekenhouder****Periode**

Natuurlijk persoon

14-06-2012 t/m 11-12-2017

APK-geschiedenis

| Datum APK | Resultaat | Opmerkingen |
|------------------|------------------|--|
| 18-12-2023 | Goedgekeurd | Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 |
| 29-11-2022 | Goedgekeurd | Reparatiepunt Mistachterlicht werkt niet (goed) 5.*.55 |
| 30-11-2021 | Goedgekeurd | Reparatiepunt Dimlicht niet juist aangebracht 5.*.61 |

Terugroepactie informatie

| Openstaand | Datum | Omschrijving defect |
|-------------------|--------------|--|
| Ja | 23-08-2019 | De dakdragerbevestigingsgaatjes in de dakreling kunnen te ruim zijn geboord. |

Materiële gevolgen

Een gemonteerde dakdrager kan loskomen met als gevolg dat de dakbelading loskomt van het voertuig.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

