

Отчёт о диагностике

2014 VOLKSWAGEN PASSAT B7 Highline



Данные об автомобиле

Цвет: Чёрный	CO ₂ Выбросы (NEDC): 215 g/km
Тип топлива: Бензин	
Тип кузова: Седан	Полная масса транспортного средства (GVW): 2240 kg
Количество дверей: 4	Объём двигателя: 3.60 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 6
Пробег: 209 205 km	Мощность: 220 кВт
VIN-код: WVVZZZ3CZEP008022	Расход топлива: 9.30 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/45 - 17"
Тип привода: Полный привод	Идентификатор Longo Stock: G108137

Longo Certified

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2014 VOLKSWAGEN PASSAT B7 Highline



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 209 205 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Eimantas A., Tautvydas B., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 32 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 3 выявленных проблем	✔ 7 выявленных проблем	✔ 22 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон

- ✔ 1. **Внутри:** Подлокотник - Работа и Состояние



✓ **2. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Отделочные элементы - Состояние



Кузов

✓ **1. Передняя часть:** Капот - Визуальные Повреждения



✓ **2. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✔ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **4. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **5. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **6. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **7. Освещение:** Передние Фары (Городской, Обычный, Полный Свет, Противотуманные, Поворотник) - Основная Работа, Повреждения и Цвет



Механическая часть

✔ **1. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:** Замена Масла Коробки Передач

✔ **2. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:** Поддон КПП

✔ **3. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:** Haldex




✔ **4. ДРУГОЕ:** Заменить Шины

✔ **5. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

✔ **6. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

✔ 7. ДВИГАТЕЛЬ: EVAP



✔ 8. ДВИГАТЕЛЬ: Крышка Клапанов Распредвала и Прокладка




✔ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Конденсатор



✔ 10. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Вакуумирование/Заправка Системы

✓ **11. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Передний Обе



✓ **12. ПОДВЕСКА:** Стойка Стабилизатора, Наружная, Обе Стороны



✓ **13. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Задний




✓ **14. ПОДВЕСКА:** Сайлентблок Нижнего Рычага Подвески Задний



✓ **15. ПОДВЕСКА:** Витые Пружины (Обе)




✓ **16. ПОДВЕСКА:** Верхний Рычаг Подвески Обе



✓ **17. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ЗАЖИГАНИЕ:** Свечи Зажигания

✓ **18. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО:** Впускной Коллектор

✓ **19. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА:** Регулировка Фар



✓ **20. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Выпускной Коллектор



✓ **21. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Труба - Средняя/Глушитель




✓ **22. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Труба - Задняя/Выпускная/Глушитель



Другое

✓ **1. Диагностическое Фото**



✓ **2. Измерение Кондиционирования Воздуха**



✔ 3. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2014 VOLKSWAGEN PASSAT B7 Highline



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 2. Крышка Распредвала/Клапанов и Прокладка
- ✓ 3. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 4. Поддон Коробки Передач
- ✓ 5. Свечи Зажигания
- ✓ 6. Нижний Рычаг Подвески, Передний (Оба)
- ✓ 7. Вакуумирование/Заправка Системы
- ✓ 8. EVAP
- ✓ 9. Масло Коробки Передач - Замена
- ✓ 10. Конденсатор
- ✓ 11. Впускной Коллектор
- ✓ 12. Регулировка Фар
- ✓ 13. Верхний Рычаг Подвески (Оба)
- ✓ 14. Нижний Рычаг Подвески, Задний — Втулка
- ✓ 15. Витые Пружины (Обе)
- ✓ 16. Haldex
- ✓ 17. Стойка Стабилизатора - Наружная (Обе)
- ✓ 18. Нижний Рычаг Подвески, Задний
- ✓ 19. Труба - Средняя/Глушитель
- ✓ 20. Заменить Шины

Покрасочные работы

- ✓ 1. Покраска Двери

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Моторное Масло 5.5L
- 2. Refrigerant R134A (R134A)
- 3. Соединитель Трубы, Выхлопная Система (114-966)
- 4. Сливная Пробка Масла (588.670.001)
- 5. Регулировка Угла Наклона Фар (HP623150)
- 6. Стабилизатор, Передний (JTS484)

7. Комплект Болтов (LMI38910)
8. Нижний Рычаг (RH05-0007)
9. Трансмиссионное Масло (101172F)
10. Втулка, Передняя Нижняя (30930691)
11. Масляный Фильтр (HU8009z)
12. Прокладка Крышки (71-37556-00)
13. Набор Прокладок Впускного Коллектора (EL311190)
14. Конденсатор А/С (NRF35613)
15. Втулка (LMI35451)
16. Свеча Зажигания (NGK94290)
17. Втулка (LMI27306)
18. Фильтр Haldex (8020116)
19. Клапан EVAP (06D133517B)
20. Vredestein 235/45R17 Зимняя Шина (VREDESTEIN 235/45R17 WINTER)
21. Поддон Коробки Передач (V10-4837)
22. Масло и Фильтр DSG (FE171762)
23. Винтовые Пружины (KYBRH6787)
24. Рычаг (TC3425)
25. Комплект Болтов (3891001)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтвержден регистрационный номер	Пробег проверен
Подтвержден год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	