

Отчёт о диагностике

2018 FORD FOCUS Titanium



Данные об автомобиле

| | |
|-------------------------------|--|
| Цвет: Чёрный | CO ₂ Выбросы (NEDC): 98 g/km |
| Тип топлива: Дизель | |
| Тип кузова: Универсал | Полная масса транспортного средства (GVW): 1900 kg |
| Количество дверей: 5 | Объём двигателя: 1.50 l |
| Количество мест: 5 | Цилиндры: 4 |
| Пробег: 199 241 km | Мощность: 88 кВт |
| VIN-код: WF06XXGCC6HD27120 | Расход топлива: 3.80 l/100km |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 205/55 - 16" |
| Тип привода: Передний привод | Идентификатор Longo Stock: N577670 |

Longo Certified

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2018 FORD FOCUS Titanium



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 199 241 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas G., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 26 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон | Кузов | Механическая часть |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ✔ 11 выявленных проблем | ✔ 10 выявленных проблем | ✔ 5 выявленных проблем |

Процесс диагностики



Салон

- ✔ **1. Передняя часть:** Система омывания стекол - Функционирование (Передние и задние)



✔ **2. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✔ **3. Передняя часть:** Потолочная Обшивка - Состояние



✔ **4. Внутри:** Коврики - Состояние



✔ **5. Внутри:** Полка багажника - Работа и состояние



✓ **6. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние




✓ **7. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **8. Внутри:** Чехол Рычага КПП и Ручка Переключения Передач - Состояние



✓ **9. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **10. Двери:** Резиновые Уплотнители Дверей



✓ **11. Двери:** Резиновые Уплотнители Дверей



Кузов

✓ **1. Задняя часть:** Задний бампер - Состояние и выравнивание




✓ **2. Задняя часть:** Целостность заднего стекла




✔ **3. Прочее:** Дополнительные Работы по Полировке



✔ **4. Прочее:** Дополнительные Работы по Полировке



✔ **5. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



- ✓ **6. Передняя часть:** Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключая техосмотр



- ✓ **7. Освещение:** Боковые Габаритные Огни - Основное Функционирование, Повреждения и Цвет



- ✓ **8. Освещение:** Боковые Габаритные Огни - Основное Функционирование, Повреждения и Цвет



- ✓ **9. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **10. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




Механическая часть

✔ **1. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

✔ **2. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

✔ **3. ДРУГОЕ:** Доливка Охлаждающей Жидкости

✔ **4. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **5. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба) с Колодками



Другое

✓ **1. Результаты Тестовой Линии Тормозов**



✓ **2. Диагностическое Фото**





✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



✓ 5. Диагностическое Фото



✔ 6. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2018 FORD FOCUS Titanium



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Заменить Резиновый Уплотнитель Двери
- ✓ 2. Заменить Фонари На Стороне Автомобиля
- ✓ 3. Дверная Резина (На Двери)
- ✓ 4. Ремонт Механизма Омывателя
- ✓ 5. Регулировка Фар

Механический ремонт

- ✓ 1. Доливка Охлаждающей Жидкости
- ✓ 2. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 4. Заменить Шины

Покрасочные работы

- ✓ 1. Покраска Переднего Бампера

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OE667/1)
2. Указатель Поворота на Зеркале Заднего Вида (VFDM1107PR)
3. Свет Поворота на Зеркале (5403-017-13-862)
4. Сливная Пробка Поддона (257.808.011)
5. Total Ineo First 0W30 208L 3.9L
6. Maxtrek 205/55R16 91H Trek M7 3PMSF (MXT00003)
7. Датчик (FE34867)
8. Уплотнитель Двери (SAD34496)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



Идентификация и история автомобиля

| | | |
|---|--|---|
| Проверен VIN номер | Подтвержден регистрационный номер | Пробег проверен |
| Подтвержден год выпуска | Подтверждена дата первой регистрации | Проверена история обслуживания |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя | Проверены документы автомобиля | Проверено количество ключей |

Состояние кузова

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер | Проверен задний бампер | Проверен капот |
| Проверена крыша | Проверена левая сторона кузова | Проверена правая сторона кузова |
| Проверены все двери | Проверен багажник | Проверена крышка бензобака |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков | Проверено лакокрасочное покрытие |
| Проверено наличие коррозии | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло |
| Проверено заднее стекло | Проверены боковые стёкла | Проверен люк или панорамная крыша |

Состояние салона

| | | |
|--|--|---|
| Проверено состояние сиденья водителя | Проверены передние пассажирские сиденья | Проверены задние сиденья |
| Проверена работа регулировки сидений | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности |
| Проверены коврики | Проверены напольные коврики | Проверено состояние потолочной обивки |
| Проверены элементы внутренней отделки | Проверена приборная панель | Проверена отделка дверей |
| Проверен подлокотник | Проверена задняя полка | Проверено состояние багажника |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

Фары, зеркала и стекла

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары | Проверен дальний свет | Проверены противотуманные фары |
| Проверены дневные ходовые огни | Проверены задние фонари | Проверены стоп-сигналы |
| Проверены фонари заднего хода | Проверены поворотники | Проверена подсветка номерного знака |
| Проверены боковые отражатели | Проверено освещение салона | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала |
| Проверена электрическая регулировка зеркал | | |

Комфорт и электроника

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Проверен кондиционер | Проверена система отопления | Проверена вентиляция |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники | Проверен центральный замок |
| Проверен ключ с дистанционным управлением | Проверен детский замок | Проверен мультимедийный экран |
| Проверено радио | Проверена навигация (если есть) | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы | Проверены парктроники | Проверена камера заднего вида |
| Проверены системы помощи при парковке | Проверен круиз-контроль | Проверены кнопки на руле |
| Проверен звуковой сигнал | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) | |

Оборудование безопасности

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

Двигатель и жидкости

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Двигатель запускается нормально | Двигатель работает ровно | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя | Проверены вспомогательные ремни | Проверен ремень ГРМ / цепь |
| Проверено состояние аккумулятора | Проверена зарядка аккумулятора | Проверена работа генератора |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла | Проверено качество масла |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости | Проверен уровень тормозной жидкости |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР | Проверено качество жидкости ГУР |
| Долита жидкость для омывателя | Проверена топливная система на наличие утечек | |

Тормозная система

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги | Проверены тормозные трубки | Проверен ручной тормоз |
| Проверена реакция педали тормоза | Подтверждена работа ABS | |

Рулевое управление и подвеска

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал | Проверена реакция руля | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска |
| Проверены амортизаторы | Проверены пружины | Проверены шаровые опоры |
| Проверены ступичные подшипники | | |

Колеса и шины

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин | Проверено давление в шинах | Проверено запасное колесо |
| Проверены легкосплавные диски | Проверены колесные болты | Проверен секретный болт |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) | | |

Выхлопная и топливная система

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть) | Проверен топливный бак | Проверены топливные магистрали |
| Проверена крышка бензобака | | |

Тест-драйв и ходовые качества

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения | Подтверждена стабильность движения | |