

Rapportdatum 17-09-2024
Rapportnummer 26.693.171**Kenteken**

1-SPL-09

Merk/Handelsbenaming

OPEL MOKKA

Laatst geregistreeerde tellerstand

212.299 km

Datum eerste afgifte in Nederland

18-11-2013

Datum eerste toelating

18-11-2013

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
17-09-2024	212.299 km				
05-09-2024	212.277 km				
02-09-2024	212.260 km				
01-11-2023	195.344 km				
31-10-2022	174.748 km				
14-10-2021	156.137 km				
08-05-2021	148.027 km				
24-10-2019	118.925 km				
17-10-2017	74.255 km				
27-07-2017	68.600 km				
09-01-2017	58.317 km				
11-02-2015	26.424 km				
04-12-2014	26.424 km				
04-12-2014	26.424 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

17-09-2024

Kenteken

1SPL09

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	05-09-2025
Datum laatste tenaamstelling	17-09-2024
Catalogusprijs	€ 33.170

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	149 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.364 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1325 kg
Toegestane max. massa voertuig	1854 kg
Massa rijklaar	1425 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	500 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	17-09-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	02-09-2024 t/m 17-09-2024
Natuurlijk persoon	11-02-2015 t/m 02-09-2024

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
05-09-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1
01-11-2023	Goedgekeurd	
31-10-2022	Goedgekeurd	
14-10-2021	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	18-11-2015	De werking van de stuurkolomkoppelsensor kan uitvallen.

Materiële gevolgen

Uitvallen van de sturbekrachtiging. Het voertuig blijft met extra inspanning bestuurbaar.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	09-09-2015	Er kan scheurvorming in de tandheugel van de stuurinrichting ontstaan. Hierdoor kan de tandheugel breken.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Uitval stuurinrichting.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	17-06-2015	Beide veiligheidsgordelspanners van de voorstoelen werken niet correct.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

De veiligheidsgordels worden bij een ongeval niet aangetrokken.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Nee	06-02-2015	Bij de fabricage van het fusee is het gietproces niet goed uitgevoerd. Hierdoor is de fusee niet voldoende sterk.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Breken van de fusee. Hierdoor raakt het voertuig onbestuurbaar.

Mogelijk gevaar





Rapportdatum

17-09-2024

Kenteken

1SPL09

Openstaand**Datum****Omschrijving defect**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

