



Rapportdatum **Rapportnummer**
07-07-2025 28.962.083

Kenteken

ZT-006-T

Merk/Handelsbenaming

DACIA SANDERO

Datum eerste afgifte in Nederland

08-08-2019

Datum eerste toelating

08-08-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

143.538 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
07-07-2025	143.538 km	Nederland
04-07-2025	143.538 km	Nederland
13-06-2025	143.538 km	Nederland
11-03-2024	143.506 km	Nederland
29-02-2024	143.506 km	Nederland
06-07-2023	121.986 km	Nederland
14-06-2023	120.634 km	Nederland
13-06-2023	120.634 km	Nederland
20-07-2022	91.781 km	Nederland
08-08-2019	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	08-08-2027
Datum laatste tenaamstelling	07-07-2025
Catalogusprijs	€ 13.724

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	54,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	120 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	999 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	945 kg
Toegestane max. massa voertuig	1487 kg
Massa rijklaar	1045 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	520 kg
Aanhangwagen geremd	1090 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	07-07-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	11-03-2024 t/m 07-07-2025
Erkend Bedrijf	29-02-2024 t/m 11-03-2024
Rechtspersoon	08-08-2019 t/m 29-02-2024

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**

Postbus 30000	Telefoon 088 008 74 47
9640 RA Veendam	www.rdw.nl



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
13-06-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dim-, grootlicht werkt niet (goed) 5.*.55
13-06-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Ruitensproeierinstallatie werkt niet 5.*.43 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

