

Rapportdatum 12-09-2023 Rapportnummer 24.001.855

Kenteken

3-TBJ-22

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI**Laatst geregistreeerde tellerstand**

230.774 km

Datum eerste afgifte in Nederland

30-12-2013

Datum eerste toelating

30-12-2013

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
12-09-2023	230.774 km				
30-08-2023	230.774 km				
14-07-2023	229.118 km				
29-06-2022	215.671 km				
03-08-2021	205.168 km				
30-07-2020	188.076 km				
19-08-2019	170.639 km				
29-08-2018	151.974 km				
03-08-2018	149.908 km				
01-11-2017	127.664 km				
30-01-2017	101.153 km				
03-01-2017	98.402 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstanden van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstanden registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	19-08-2024
Datum laatste tenaamstelling	12-09-2023
Catalogusprijs	€ 49.679

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	89,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	44 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	Z

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1785 kg
Toegestane max. massa voertuig	2310 kg
Massa rijklaar	1885 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	1500 kg



**Kentekenhouders**

Kentekenhouder	Periode
Erkend Bedrijf	12-09-2023 t/m heden
Erkend Bedrijf	30-08-2023 t/m 12-09-2023
Natuurlijk persoon	29-08-2018 t/m 30-08-2023
Erkend Bedrijf	03-08-2018 t/m 29-08-2018
Rechtspersoon	27-09-2016 t/m 03-08-2018
Rechtspersoon	30-12-2013 t/m 27-09-2016

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
14-07-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd 5.*.11
29-06-2022	Goedgekeurd	
03-08-2021	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af 5.*.29

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	10-07-2019	<p>De interne weerstand van de luchtstroomsensor kan corroderen waardoor de luchtstroommeter defect raakt. Als gevolg zal de verbrandingsmotor niet starten als deze tijdens het rijden gestopt is door het PHEV systeem.</p> <p>Materiële gevolgen</p> <p>Niet meer opladen van de accu. Na het weergeven van een waarschuwing op het instrumentenpaneel na verloop van tijd stilvallen van het voertuig.</p> <p>Mogelijk gevaar</p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	13-08-2018	<p>De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten.</p> <p>Materiële gevolgen</p> <p>Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn.</p> <p>Mogelijk gevaar</p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	05-07-2017	





Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		<p>De bougies hebben een verkeerde specificatie en de controlefunctie van de motor-ECU software is niet afdoende.</p> <p>Materiële gevolgen</p> <p>Het niet aanslaan van de verbrandingsmotor. Het accupakket wordt verder ontladen, waardoor de auto stil kan vallen. De bestuurder wordt geïnformeerd middels een controlelampje op het dashboard.</p> <p>Mogelijk gevaar</p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

