

Отчёт о диагностике

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Данные об автомобиле

Цвет: Белый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 39 g/km
Тип топлива: Бензин / Гибрид / Plug-in	
Тип кузова: Хэтчбек	Полная масса транспортного средства (GVW): 2020 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.40 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 169 473 km	Мощность: 150 кВт
VIN-код: WVVZZZAUZGW810666	Расход топлива: 1.70 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 225/40 - 18"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N906257
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 169 473 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей


В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 9 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✓ 1 выявленных проблем	✓ 1 выявленных проблем	✓ 7 выявленных проблем

Процесс диагностики



Диагностика OBD II



Салон

✓ 1. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



Кузов

✓ 1. Боковая сторона: Колеса - Состояние



Механическая часть

✓ 1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

✓ **2. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **3. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



✓ **4. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Передний Обе



✓ **5. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Обе




✓ **6. ПОДВЕСКА:** Поворотный Кулак/Узел Цапфы

✓ **7. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ:** Вакуумирование/Заправка Системы



Другое

1. Диагностическое Фото



2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



3. **Добавить Фото Переднего Салона**



✓ 4. Измерение Кондиционирования Воздуха



Отчёт о подготовке и ремонте

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Задний Тормозной Диск (Оба)
- ✓ 2. Вакуумирование/Заправка Системы
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 4. Поворотный Кулак/Цапфа в Сборе

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP616/3)
- 2. Моторное Масло 4L
- 3. Refrigerant R134A (R134A)
- 4. Комплект Тормозных Колодок (0986494659)
- 5. Подшипник Колеса (VKBA7011)
- 6. Комплект Задних Тормозных Дисков AUDI, SEAT, VW, SKODA (BG4324C)
- 7. Сливная Пробка Масла (32912281)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о **2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTE**

Дополнительные фотографии




















Bevrijd 11 van uitstaande servicebeurten

20 / Max. uitgeleverd te:

21 / Max. Extra onderhoudswerkzaamheden

22 / Vervanging van:

23 / Olievervanging

24 / Remvloeistof

25 / Remschijven

26 / Airco vloeistof

27 / Airco vloeistof

28 / Airco vloeistof

29 / Airco vloeistof

30 / Airco vloeistof

31 / Airco vloeistof

32 / Airco vloeistof

33 / Airco vloeistof

34 / Airco vloeistof

35 / Airco vloeistof

36 / Airco vloeistof

37 / Airco vloeistof

38 / Airco vloeistof

39 / Airco vloeistof

40 / Airco vloeistof

41 / Airco vloeistof

42 / Airco vloeistof

43 / Airco vloeistof

44 / Airco vloeistof

45 / Airco vloeistof

46 / Airco vloeistof

47 / Airco vloeistof

48 / Airco vloeistof

49 / Airco vloeistof

50 / Airco vloeistof

51 / Airco vloeistof

52 / Airco vloeistof

53 / Airco vloeistof

54 / Airco vloeistof

55 / Airco vloeistof

56 / Airco vloeistof

57 / Airco vloeistof

58 / Airco vloeistof

59 / Airco vloeistof

60 / Airco vloeistof

61 / Airco vloeistof

62 / Airco vloeistof

63 / Airco vloeistof

64 / Airco vloeistof

65 / Airco vloeistof

66 / Airco vloeistof

67 / Airco vloeistof

68 / Airco vloeistof

69 / Airco vloeistof

70 / Airco vloeistof

71 / Airco vloeistof

72 / Airco vloeistof

73 / Airco vloeistof

74 / Airco vloeistof

75 / Airco vloeistof

76 / Airco vloeistof

77 / Airco vloeistof

78 / Airco vloeistof

79 / Airco vloeistof

80 / Airco vloeistof

81 / Airco vloeistof

82 / Airco vloeistof

83 / Airco vloeistof

84 / Airco vloeistof

85 / Airco vloeistof

86 / Airco vloeistof

87 / Airco vloeistof

88 / Airco vloeistof

89 / Airco vloeistof

90 / Airco vloeistof

91 / Airco vloeistof

92 / Airco vloeistof

93 / Airco vloeistof

94 / Airco vloeistof

95 / Airco vloeistof

96 / Airco vloeistof

97 / Airco vloeistof

98 / Airco vloeistof

99 / Airco vloeistof

100 / Airco vloeistof

Service uitgevoerd op: 3-11-2025

Bij km-stand: 162193

Rekeningnummer:

Service uitgevoerd door:

Stempel van de specialist:

Stempel van de Volkswagen Partner:

LongLife mobiliteitsgarantie:

Documentatie van de carrosseriecontrole

Afbeelding 13: Frontaanzicht, Zijkant voor, Zijkant achter, Achterkant

Uw specialist markeert in Afbeelding 13 beschadigde onderdelen:

W/Kras ☐ Buitrook ☐ Corrosie ☐

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☐

Beschrijving van de defecten:

26 Serviceplan





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	