

Отчёт о диагностике

2020 CITROEN JUMPY SpaceTourer



Данные об автомобиле

Цвет: Белый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 128 g/km
Тип топлива: Дизель	CO ₂ Выбросы (WLTP): 166 g/km
Тип кузова: Минивэн	Полная масса транспортного средства (GVW): 2730 kg
Количество дверей: 3	Объём двигателя: 1.50 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 142 891 km	Мощность: 88 кВт
VIN-код: VF7VAYHNVKKZ095714	Расход топлива: 6.40 l/100km
Коробка передач: Механическая	Размер шин: 215/65 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: G403516
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2020 CITROEN JUMPY SpaceTourer



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 142 891 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Kestutis S., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей



В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 20 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 12 выявленных проблем	✔ 7 выявленных проблем	✔ 1 выявленных проблем

Процесс диагностики



Диагностика OBD II



Салон

✓ 1. Передняя часть: Потолочная Обшивка - Состояние



✓ 2. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



✓ 3. Передняя часть: Резина и Рычаг Стеклоочистителя (Передний и Задний) - Состояние



✓ **4. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **5. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **6. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **7. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **8. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **9. Внутри:** Коврики - Состояние





✓ **10. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✓ **11. Сиденья:** ISOFIX - Функционирование и Состояние



✓ **12. Сиденья:** Ремни безопасности - Функционирование и механизм блокировки




Кузов


✓ **1. Боковая сторона:** Колеса - Состояние



✓ **2. Боковая сторона:** Колеса - Состояние



✓ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **4. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **5. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **6. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ 7. Освещение: Лампочки



Механическая часть

✓ 1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

Другое

✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2020 CITROEN JUMPY SpaceTourer



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Заменить Передний Дворник (Механический)
- ✓ 2. Замена Лампы Подсветки Номерного Знака
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Моторное Масло 5.75L
- 2. Масляный Фильтр (OE667/6)
- 3. Прокладка Поддона (834.823)
- 4. Wiper Valeo 650/500 (DF-408)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

